

Gleichstrom-Messung

Bereich I:	1,2	mA	Stecker	auf	Buchse	„1,2“
„ II:	3	„	„	„	„	„3“
„ III:	6	„	„	„	„	„6“
„ IV:	30	„	„	„	„	„30“
„ V:	60	„	„	„	„	„60“
„ VI:	120	„	„	„	„	„120“
„ VII:	300	„	„	„	„	„300“
„ VIII:	6000	„	„	„	„	„6000“

Prüfkabel bei „+“ und „-“ anschließen!

Prüfgerät abschalten oder ganz vom Netz trennen!

Achtung! Für jeden Bereich jeweils nur einen Stecker stecken!

