

Kondensatormessung  
(Leckstrom in  $\mu$ Amp.)

Achtung

Hauptschalter in RM belassen.

Kondensatorspannung beachten.

Schalter H von 0-500V

Langsam hochdrehen.

1.2m 3m 6m 30m 60m  
120m 300m 600m 1500m

A.