# FUNKSCHAU-RÖHRENTABELLE




Die FUNKSCHAU-Röhrentabelle bringt in ihrem Hauptteil die ausführlichen Daten und Sockelschaltungen aller in Mitteleuropa in den letzten zehn Jahren herausgebrachten Rundfunkröhren. Von den deutschen Röhren der Zahlenreihen sowie von den Loewe-Mehrfachröhren (erstmalig mit Sockelschaltbildern) wurden auch die ältesten Typen berücksichtigt. Amerikanische, englische, französische, Italienische und russische Röhren wurden nicht aufgenommen; über sie berichtet ein in Vorbereitung befindliches großes Röhrendatenbuch. Neu ist eine Liste der Kraftverstärker- und Spezialröhren, die in der Rundfunkindustrie Verwendung finden. Die Netzgleichrichtenöhren und die

Hf-Dioden wurden besonders zusammengefaßt. Weitere (meist ältere) Röhrentypen von Loewe, Philips, Tekade, Telefunken, Tungsram und Valvo wurden in die Vergleichstabelle hineingenommen. In der neuen Gleichrichterröhren-Vergleichsliste wurden alle, auch von den kleinen Fabriken herausgebrachten Gleichrichterröhren aufgeführt. Sowelt man eine Röhre also nicht in den Haupttabellen findet, suche man sie in den Vergleichslisten.

Die Röhren der Buchstabenreihen sind alphabetisch, die der Zahlenreihen sind nach Ziffern geordnet. Die angegebenen Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden; alle übrigen Werte sind Richtwerte. Alle Spannungen sind auf die Kathode bezogen.

Es sind nur Rundfunkröhren aufgeführt, Senderöhren, Großgleichrichter, Ladegleichrichter usw. wurden nicht gebracht. Dagegen wurden wegen ihrer Wichtigkeit beim Allstrombetrieb die hauptsächlichten Stromegelröhren (Eisen-, Eisenurdox-, Urdoxwiderstände) in einer neuen Tabelle zusammengefaßt. Neu ist auch die Wiedergabe des Standard-Farbencode zur Kennzeichnung der Widerstände, Kondensatoren, Spulen und Drähte. Dieser Farbencode wird jetzt auch von deutschen Fabriken angewandt.

### Die Sockelschaltungen



## 1. Rundfunk-Empfänger- und -Verstärkerröhren

Die Röhren der Buchstaben-Reihen sind alphabetisch, die der Zahlen-Reihen nach Ziffern geordnet. Bei Natzröhren ist der Anodenstrom, bei Batterieröhren die Gittervorspannung für die Einstellung maßgebend. Die Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden. Alle übrigen Werte sind Richtwerte. Alle Spannungen sind auf die Kathode bezogen. Es bedauten in

Spaite 1: St = Stahlröhre, (St) = Röhre mit Glaskolben und Stahlröhrensockel, RR = Rote Röhre, Ph = Philips, Pr = Schlüsselröhre (Preßglasröhre).

Spaite 2: L = Leuchtsystem.

Spalte 7: ~ für Wechselstromempfänger, — für Gleichstromempfänger, ≈ für Allstromempfänger, A für Autoempfänger, B für Batterieempfänger.

Spalte 8: W = Widerstandsverstärkung, H,Z,N = Hoch-, Zwischen -, Niederfrequenzverstärkung. Ein ° dahinten bedautet regelbare Verstärkung. M = Modulator, O = Oszillator, MA = Megisches Auge (Abstimmanzeigeröhre), E = Entröhre, GA = Gegentakt-A-Verstärker, GB = B-Verstärker, GAB= AB-Verstärker, Tr = Treiberröhre, KW=für Kurzwellenrerstärkung. RO = Raumladegitterröhre. Als Gittergleichrichter (Audian) und als Anodengleichrichter ist jede mit H, Z oder N bezeichnete Röhre zu verwenden.

Spalte 9: Ub ist die Spannung der Anodenstromquelle (Batterie, Netzteil hinter der Siebkette), Ug die Spannung zwischen Anode und Kathode.

Spaltan 10-12: Ug3, Ug3, Ug1 usw. sind die Spannungsgefälle zwischen der Kathade und dem betr. Gitter. Bei Regelröhren gibt der zweite Wert die Gittervorspannung im heruntergeregelten Zustande an, und zwar bei einer Steilheitsänderung 1:0,01.

Spalte 13 und 14: IL = Leuchtschirmstrom in mA.

Ins = Anodenstrom im Schwingbetrieb.

Spalten 14-18: Die Röhrengrößen und Ströme beziehen sich immer auf den durch die Spalten 9-12 gegebenen Anbeitspunkt.

Spalte 16: Sc = Überlagerungssteilheit.

Spalte 17: D2 = Verschiebedurchgriff Anode - Schirm-

Spalte 18: V = Spannungsverstärkung.

Spatte 19:  $R_{aa}$  = Außenwiderstand von Anode zu Anode. Spatte 21:  $U_{ag}$  = Gitterwechselspg von Gitter zu Gitter. Spatte 22:  $K_a$  = Klirrfaktor in %,  $K_b$  = Vergleichsfaktor in %,  $K_b$  = Nutzleistung,  $K_a$  = Nutzleistung,  $K_b$  = Vergleichsleistung.

Spatte 24: UL = Leuchtschirmspannung.

Spalte 29: Bel Mischröhren ist der günstigste Wert des Gitterwidenstandes des Oszillatorteils, sonst der Höchstwert angegeben. Bei Regelröhren istrzu beachten, daß auch die Widerstände der Regeleinrichtung als Gitterwiderstand der Regelröhre wirken.

### A.Buchstaben-Reihen

Siehe auch unter 2. "Weitere Röhren, die in Rundfunkempfängern und Übertragungsanlagen verwendet werden."

			ŀ	Hei	zung		•							Betriebsi	verte										Grenzi	werte		
Typ und Art	Zahl der Elektroden	Sockel.	Art	Spanning 2	us Strom	Spannungs- quelle	Verwendung	A Anoden-	G Gitter3 Ug3 (*Ug3+5)	itterspann Gitter 2 Ug2 (+Ua2+4)	Gitter 1  Ug1 (+Ug4)	KAN Kathoden-	(+I'r) Strom	(steb1.) Schirmgit- serstrom	Ga steilheit	Durchgriff	+ Innen-	a Außen-	Sahirmgitter.	Sec Offerwechsel-	X	Files Sprech-	Befriebs-	Schirm- 3.566,4) 3.7566,4) 3.7566,4) 3.7566,4)		Cthirm- Schirm- (4+)2 gitter- Selastung	_	+ Gitter-
		Nr.		V	A			V	V	V	Ÿ	kΩ	mA	mA	mA/V	%	kΩ	kS2	kSZ	Ÿ	%	W	V	V	W	W	mA	MA
-Röhren	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	·23	24	25	26	27	28	2
3C19	2×2+3	27	ind.	4	0,65	<b>│~</b> {	<i>₩</i>	250 250+	= 1	=	-7	1,75 3,2	0,85	=	2_	37	13,5 20+	200	_	=	=	=	300	-	1,5	-	10	1
L19	2×2+5	44	ind.	4	2,4	~	Ε	250	_	250	-6	0,15	36	5	9,5	4+	50	7	_	3,6	10	4,3	260	260	g	1,5	50	
2	3	24	ind.	4	0,65	<b>│</b> ~ {	N,O W	250 250+	_	=	-5,5	0,9 5	0,75	=	2,5	3,3 3,6	12 20+	200	=	=		=	} 300	_	2	_	10	
H 1	3+6	20	ind.	4	1,0	~ {	N°	300+ 300	-15 ®	70+	$-15 \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ -12 \end{pmatrix}$	0,22	{ 5 ++ 2,5	3,5	2 (2)	7,5	6,7 >800	30	=	,	=	=	300 300	125	1,5	0.5	] 15{	Γ
1	3	21	dir,	4	0,95	~ {	E GB ① GA ① GAB ①	250 250 250 250	=	=	- 45 - 60 - 52	0,75 0,75	60 5 60 30		6 -	25 25 25 25	0,67 0,67 2,2	2,3 2,5+ 3,2+ 4+	-	30 84+ 60+ 70+	5 2 2 2	4,2 12,8 9,5 9	} 250	_	15	-	90	
1 (AD 1/350)	3	21	dir.	4	0,95	~ {	GAB (1) GAB (1) GAB (1) GAB (1)	300 300 350 350	= .		-54 -66	1,25	<b>50</b> 50 42 42	- -	<u>-</u> 5 -	25 25 25 25 25	0,8 0,8 1 1,2	5 + 35+ 5 + 5 +		80+ 72+ 96+ 90+	1,5 1,8 2,4	13,5 15 20++ 19	350	_	15	_	90	
2 ③ 3	5 5	13 28	ind.	4	1,1 0.65	~ ~	H°, Z° H°, Z°	200 250	0	100 100	-2; -18 -3; -38	0,3	4,25	1,8 2,6	2,5 1,8	10+	1400 1200	=	_	=	_	=	250 300	125 125	1,5 2	0,3	15	
7	] 5	28	ind		0,65	1 4	HZ	250 250+	0	100	-2	0,3	309	24	2,1	3,8+	2000 145+	200	400	=	=		300	125	1	0,3	6	
7	. 6	22	ind.	4	0,65	~ {	HO,ZO	250 250	-2:-15 -12 6	80 + 80 +	-2; -15 -2; -14	0,5	3	1,1	1,8 0,55+	Ξ	2000	=	=	=	_	=	} 300	125	1,5	0,5	10	1
7 🔞	8	18	ind.	1 .	9,65	~.	Mº+0				1		1 16	2; 3,84	T	_	1600	_		_	_		1 222	22 524	25	00.00		1
2	. 8	25	ind.		0,65	~	M°+0	250	70+	30 250	-956 -1,5 -8,56 -25 -15		{<0,015	6,8	1 0,000	12+	> 10 000 43	7	=	9,7	10	24	} 300 260	90; 70+ 260	9	0,3;0,54	10 50	#
7 2	5	32 26	dir. ind.		1,1	~	E E	250 250	=	250	-25	0,35 0,6	36 36	5	2,8 2,6	30+	60	7		14	10	3,1 3,8	260	260	9	2,5 1,5	50	
3 (N) 4 (N)	5	26 38	ind.	4	1,85 1,75	~	E E	250 250		250 250	-6 -6	0,15	36 36	5 5	9,5 9,5	4+	50 50	7.	=	3,6 3,6	10	4,3	250 260	250 280	9	1,5 1,5	50 50	
5	. 5	38	ind	+	2,0	~ <	GAB ①	250 275	=	275 275	-14	0,175	72 58	6,3	8,5	Ξ	22 22	3,5+	Ξ	9,1 18,2+	10.	8,8 19,5	} 275	275	18	2	90	T
5 (AL5/375)		38	ind	4	2,0	~	GAB (1) GAB (1) GAB (1) GAB (1) GAB (1)	350+ 350+ 325+ 325+ 350+	=	(275) (275) 325 325 (275)	-19,5 22	0,3	48 48 60 60 27	5 6 8,5 8,5 5	- - - 4,5	- - - -	25 25 25 25 20	8 + 6 + 4,5 + 4 + 6,5 +	20 17 — — 15	26+ 26+ 33+ 26+ 37+	2,5 4,5 4 5	30 40 25 35 26**	} 350	325	.18	2	90	
5 als Triode		38	ind		2,0	_~_	E	250			-18,5	0,46		· -	7,3	9	1,5	4		13,5	5	2	275 275		12	<del>  _=</del> _	90	+
176)	1 1 1 2	42 42	ind.		0,3		MA MA W	250 250 250+	\	=	05 +36 -3,5	0,13	0,090,1 0,90,1	=	(2)	- 2	25; 44+	100	=	=	=	=	150 250 300		1,5	Ξ	12	

	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	18	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
B-und C-RO	5hre 3+6	20	ind.	24	0,18	{	0,	200+ 200	-10 <b>©</b>	_	-106	_	5++	4.5	2 <b>(3)</b> 0,75+	10	5 > 700	20	_	11	<u>-</u>		200 200	100	7,5 7,5			0,02 @
BL 2 3	5	15	ind.	30	0,18		E	200	-70 (6)	50 + 100	-2; -16 -20	0,18	1,9 40	8	3	35+	20	5	==	12	10	2	200	100	8	0,5 1,5	55 55	1
	2×2+3	27	ind.	13	0,2	~A {	N N	200 200+ 100	111	111	-5 - -2	1,25 3,6	0A 2		2 1,8	3,7	13,5 18 + 15	200	111	111	1.1.1		300	-	1,5	_:	10	1,5
		44	ind.	44	0,2	<del>≈</del> .	E	200		200	-85 -92 -8	0,17 0,19 0,14	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	6 9 12	8	=	35 37	4,5 5	=	5	10	4	260	260	9	2.	80	1
	2×2+5	44	ind.	44	0,2	~	E	200 100 200	=	100 100 —	-8 -8 -4	0,14	45	12	6,2 6,5		20 12	2,2 —	=	73.	10	3,8 1,8	250	125	g	1,3	.90	1
CC 2	3	24	ind.	13	0,2	~A {	0, N W N	200 200+ 100		=	-2,5	0,85 5 1,2	0,5	111	2,5	3,3 3,3	17 + 16	200	=	=		=	300	-	2	<b></b> ·	10	1,5
CGH 1 CGH 2 <sup>+</sup>	3+6 3+7	46 84a(26	ind.	20 29	0,2	≂ {  ≂ {	MO OMO	200+ 200+ 200+	- <u>n</u> 6		-2; -8 -2; -8	0,25	25# 25# 35# 3,25	3,2	2,3 (D) 5,6 (D) 5,075+	9 5,5	>900	30 10	=	1	=	-	300 300 125 300	125	1,5	0,5	10 25	0,02 ®
C/EM2	L+3	42	ind.	6,3	0,2	~ ~A{	MA W	200 200 200+	-86 -	100	-2,5; -30 +34,5	} 0,8	{ 0,90 <del>,7</del> +	6,2+	(1,8)		1500  25; 44+	_=_	=		=	111	300	125+ -	1,5	0,8 	25 <u>.</u> 12	2,5 2,5
CF1 3	5		ind.		0,2	~^\\ ≅A.	H, Z	200† 200;100	- 0	100	<u>-2</u>	<u> </u>	3	0,9	2,3	<i>2,2</i>	25; 44+ 1700	100		=	-		150250 250	125	7.5	0,3	6	
<i>CF 2</i>	5	28 28	ind.	13 13	0,2	<i>≂4</i>	H°,Z°	200,100	0	100	-2i - 16	0,5	4,5	1,4	2,2		1400		_			_	250	125 125	1,5	0,3	15	1,5
CF3 CF7	5 5	28 28	ind. ind.	13 13	0,2	≈A ≈A {	H°, Z° H, Z W	200; 100 200; 100 200 +	000	100 100	-3; -38 -2 -	0,3. 0,5 4	8 3 1	2,6 1 0,3	1,8 2,1	11'	900 2000 135+	200	  250	-	1 1	111	300 } 300	125	2	0,4 0,3	15 6	2,5 1,5
CH 1 ③	6	22	ind.	13	0,2	<i>≂A</i> {	Hº Zº	200; 100 200; 100	-2; -15 -12	50+; 100 50+; 100	-2; -15 -2:	0,5 0,5	4	1,1	0,55+	=	2000 2000		1	1	1-1	11	} 300	125	1,5	0,5	10	{ 0,05+ 2,5
CK 1 🕲	8 8	25 25	ind.	13 19	0,2	≂√ ≂	Mo+0	200 200; 100	100+	100 {	-12(0),-25 -12(0),-36+	=	2,5	5;5,5+	0,65+	1=	1700 >10000	=	=	_	=	_	250	150+	0,6	1+	20	{ 0,05
GL 1	5	26	ind.	13	0,2	≂4	E	200 200	=	200 100 100	-14 -19	0,5 0,4 0,25	25 40 50	3,3 5 7	3,5 3,1 3,8	=	50 23 16	8 5	_	9 8,8 7,6	10 10 10	1,8 3 1,4	260 } 250	260 100	8	1,3	· 32	1
CL 2	-	26	ind.	24	0,2	≂ (	E {	100		200	- 15	0,25	50 45 21 30		3,8 9 7.	7 + 7 +		45 45 5+		5	10 10 10		<i>} 250</i>		8			0,7.
CL4	5	26	ind.	26	· ·	≂ {	GAB (18) GAB (1)	200 100 200 200 200	1111	200 100 200 200	-8,5 -4 -13	0,17 0,17 0,27	30 15 50	6 3 4,5 —	6,5	7+	45 18 50	45+ 45+	1111	2,8 15+ 12+	1,5	48 9++ 0,85	260	260	9	2	70	1
CL 4 als Triode	3	26	ind.	·26	0,2	~	E {	200 200 100	· - /	i	8,5	0,17	50 45	5.5	8	=	22 12	4,5	_	45	10	0,85	<i>260</i>		11		-	0,7
CL 6	5	26	ind.	35	0,2	≂	6AB (1) 6A (1) 6A (1)	100 250 200+ 100	1111	100 100 125	-95 -83 -	0,19 0,14 0,365 0,19 0,19	45 50 36 45 42	5,5 9 4,1 5,2 7,5	8,5 	=	12	2 7+ 6+ 3+	10	45 5,6 27,4+ 11,8+ 13,4+	6,3 3,5 5,6	41 13.5	200	100	8	1	70	1
		_								100			`		:	-							24	000	24		00	
D-Röhren	2	.3	4	5	6	7	8.		10	. 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
DAC 21 ® RR	2+3	69	dir.	1,4	0,025	B {	N N	120 120+	=	11	0	_	0,75 0,12	=	0,4	2,5 —	100 25 t	500	=	11	-	=	} <i>135</i> '		0,1		3	3
DAC 25 ® Pr	2+3	101	dir.	1,2	0,025	B {	N W	120 120+	_	11	0	=	0,6 0,22	=	0,35	2,5	110 21 +	200	-		=		135	_	0,1	-	3	3
DAF 11 1 St	2+5	64	dir.	1,2	0,05	B {	H0, Z0, NO	120 120+	{ Ξ │	60 (20) (92)	0 0 -5,5	=	8,29	0,2	0,6	=	900 85+} 28+}	300	2000	· - · ˈ	_	_	10150 200	10~.150	Q.6 —	0,2	4	3
DBC 21 @ RR DBC 25 @ Pr	2×2+3 2×2+3	70 107	dir. dir.	1,4	0,05	$\left. \begin{array}{c} B \\ B \end{array} \right. \right\}$	{	120 120+	_	_	-1,5 -1	Ξ	1,6 0,14	=	0,9	4	28 19,5+	500		_	1	-	} 135	_	0,3	-	3	3
DC 11 St	3	65 102	dir. dir.	1,2	0,025		N N	120 120	_	_	-4,5 -5,5	Ξ	2,5 2,1	=	0,9	6,5 7,7	17 15	=	=	=	=	=	10160 135	=	0,4	` <u> </u>	3 2,5	3
DCH-11 St	3+6	66	dir.	1,2	0,075	1 7	Nº.	120+ 120+		(60120)	0; -5 (b)	=	1,2+	1.5	0,3+	4,5	> 1000	30	40.+	T-=	=	=	150 150	70150	0,5	0,3	9	0,05 🗇
DCH 21 RR	3+6	71	dir.	1,4	0,15	B {	No.	120+ 120+		(60120)	-7,7 (S) 0; -18	=	1,7 ++	2	7,4 25	4	1000	<i>35</i>	30.+	=	=	=	100 135	70135	0,5	0.5	10	9035 B
DCH 25 Pr	3+6	103	dir.	1,2	0,1	B {	M°	120 + 120 +		(60130)	-4,5 (b) V; -8,5	=	7,4++	1,2	1,3 <b>25</b> 0,28+	3	1300	43	50+	=	=	=	135 135	20135	0,5	0,3	10	0,05
DDD 11 St	2×3	67	dir.	1,2	0,1	8	68 ① {	120 · 90	_	=	-45 -3	Ξ	2×1,5 2×1,4	=	=	=	=	14 + 14 +	=	Ξ	10 10 10	7,4 0,8 1,4	} 150	-	- 1	-	2×12	ł ·
DDD 25 Pr			dir. dir.		0,1		68 ①	120°		— (60120)	-5,5 0; -8,4	┝═┈	2 x 1,1	0,22	0,7	=	>1000	14 +	250	-	10	7,4	135	10150	0,5	0,1	2×12	5
DF 11 St	5	<i>68 72</i>	dir.		9,025				0	(30120)		Ξ	1,2 0,75 1,4	0,25 0,1 0,3	0,7 0,02 1,1	=	2500	500	120	Ξ	=	Ξ	} 135	135	0,2	0,1	2,5	<del></del>
DF 22 RR	. 5	72	dir.	1,4	0,05	B	HO,ZO	120 + 120 + 120 +	0		-1,5; -5	<u> </u>	1,4	0,3	1,1	ΙΞ	2500	<u> </u>	100	_			135 135	135 70135	0,2	0,1	3	3
DF 25 fr DF 26 fr	5	105 105	dir. dir.		0,025	B	H°, Z° H, N	120 + 120 120 +	000	(60120) 90	-0,5; -6,3 -1,1 -1		0,96 1,2 0,16	0,22 0,3 0,05	0,63 0,75	=	2500 1400	500	1600	=	=	=	135	135	0,2	0,04	3	3
DK 21 RR	8 8	73. 108				B	M°+0	120+			-76);0+ -76);0+	<del>                                     </del>	1,5	2,4	0,5	=	1500 >10000		25 120+	Ξ	Ξ	=	} 135	80,135	0,3	0,3	5	[0,035 (F)
DK 25 Pr DL 11 St	<del></del>		dir.				E {	120 90	=	120	-6 -4.5	Ξ	3,2	0,85	1,1	10+ 10+	500 500	22 22	=	4 3	10 10	0,35	} 150	150	. 1	0,2	8	2
DL 21 RR	<del></del>				0,05	В	Ε {	120		120 90	-5 -32 -47	Ξ	5	0.2	1,4	Ξ	350 300	22,5 22,5 25	=	3,2 2,6 1,9	10 10 10	0,26 0,17 0,26	} 135	135	0,7	0,2	7	1
DL 25 Pr	5	106	dir.	1,2	0,1	B	E	120	0	120	-4,7 -A0	+	4,5 2×1	0,8	2,1	7	300	25 30 +	<del>  _</del>	13.6+			<i>135</i>	135	1	0,4	7 2×12	2
DLL 21 RR DLL 25 Pr	2×5 2×5	. 75	dir. dir.	1,4	$  \begin{cases} 01 \\ 02 \\ 02 \end{cases} $	8 8 8	68 (1) 68 (1) 68 (1)	120 135 90	Ξ	120 135 90	-8,9 -9,4 -5,7	=	2×1 2×2 2×1	2×0,16 2×0,32 2×0,16	=	Ξ	=	30 + 15 + 30 +	=	14.8+ 9.6+	10 10 10	0,6 1,5 0,3	135		2×0,5	2x0,1 {		1
DM 21 RR	. 4		dir.	1,4	0,025	В	MA	120+	_	-	Q	Γ-	Q05; Q18+	1 -	_		_	2000	-	-	] =	-	90135	] -	-		_	3
	1	l		ł	1	1	j	l		1		I	1	ļ	ı	1	٠ .	I	i	t	ı	1 1	J	I	• . 1	١.		1

The part of the		-			Hei	zung						-			Betrie	bswerte						·····		T		Grenz	werte		<del></del>
E-ROTORN 24-13 27 Not 63 45 A N	Typ und Art	Zahi der Elektroden	Socke!	Art	Uh	In	Spannungs- quelle	Yerwendung	S spanner	Gitter 3	Gitter 2	Gitter 1	(*IL)	Ia (+I <sub>L</sub> ) (+I <sub>OS</sub> )	$I_{g2}$ $(^+I_{g3+5})$	5 (+5c)	D	(+y)	(+Raa)		8	K	Na~	<i>U</i> 4	1	& Anodenver-	Schirm- gitter- belestung	Z.	
ESC 1 © S. Part 3 27 Mar 63 9 A N N 63	E-Röhren	2	3	4.	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
EBST 10 St. 22*** 50 Not 51 62 2*** 51 Not 51 62 *** 52 Not 51 No	EBC 1 🖲 🕏		1 .	1	l '	1 '		N	250		=	-32 -3,5	1,75	4 2 5	= .	1,8	3,7 4 3,3				=	_	— I.	ξ .				1	
EBY 1 © 30 22-55 50 100 6.3 6.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10			$\vdash$	_	<del>                                     </del>			N.	250 250+	=	=	-8	1 7	5 0.75	-	2,2	4	71,5 18+			_		計	300	-	1,5		10	
EBLT 1	EBF 1 @		44		6,3	0,3	~ ≂		250	=	125	- <i>3</i>	0,33	2		1,1	4	14 650	=				_					=	
EEL 2	EBF 2 @ RR	2×2+5	.44	ind.	6,3	0,2	~ ≂ A	<del>                                     </del>			100	-2; -16 -2; -41			1,6			2000	-		-				125300	1,5	0,3	12	<del></del>
ECC 9	••			,	<u> </u>	<u> </u>		W	100	J =		-2; -70	0,3	5	1,8	1,8		300	ľ –	_	<u> </u>	- 1	_	300	J.	1,5			
ECC 9			1		1 1		{		250 250 300		250 250 300	-6	0,15 0,15 0,13	36 36 30	4.5 3.8	9,5	-	50 50	7 9+		3,6 4,2 14+	10	43 45 132	•	3 1				
ECH 2 © RB. 3+7			i		l '	· '	1 1	N, W, O	250 250+		_		0,9			2,5 2		1600	_	75	_	,=	-	300					
ECH 11 St		<del> </del>	<del>  _</del> _	_		<del></del>					100+		0,14			2,2		_						125				 25	0,05 Q
ECH 11 St	ECH3 RR			<b>†</b>	6,3	0,2	~ ≈ A	(0				-10 (b) -2; -23,5	219{	3,3	3	2,8 <b>(25)</b> 0,65 +		1300		24+33 10+5/	=	Ξ	=	150	_	$\rightarrow$			0.05 0
ECH 21 Fr. 3+7 88 Ind. 63 0.38 ~ 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100	ECH 4 RR	3+7	85a (2	ind.	6,3	0,35	~A	N/o	250+ 250+		(100±250†)	-9,5 (6) -2; -24,5	} 0,15{	4,5++	6,2	32 (5)		_	20			-1		100 <b>300</b>	100300			<u>75</u>	8,05 ⑦
ECH 21 Fr. 3+7 88 Ind. 63 0.38 ~ 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100	ECH 11 St	3+6	51	ind.	6,3	0,2	~ <i>≂ A</i>	No.	250+ 250+ 100+	-10 6 -5 6	(100+227+) 43†90+	-10 (5) -2; -18 -1; -8,5	} 0,23 0,35	3,4 2,3 0,45	3 2.5	2,8 <b>⊕</b> 0,65 + 0,47 +	<i>5</i> 	- >800 800	l —	50	-			150 300	125 300	1,0			
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ECH 21 Pr	3+7	98	ind.	6,3	0,33	~	Zo I	250+ 250+	-95 ®	(100 + 250)	-9,5 (6) -2; -24,5 -2; -36 -2	0,15	4,5++ 3			4,5	1400 900			=			175 300	100300	0,8 1,5	7	_ 15	0,05 🗇
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		<u> </u>					ļ	<u>Ε</u>				- 2,5 - 6			4	2 9	1,5 4+	33 25	7										
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	EDD 111 St	2×3	124	ind.	6,3	0,4	~		250	-		je - 8		2×9		2,3	1 1	7,7	,	1 1		10 -	3,3			2×2		2×25	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		5		ind.			~	H, N	250-100	0		-2		3						-						1			
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	<i>EP3</i> ③	5		ind.	6,3 6,3		A	H°, Z°	250; 100 250	0	100	-2; -16 -25 -32	0,33		1,6 3,1		g+	1500	<u> </u>						125 125	1,5 2	0,3 0,5	10 15	2 2,5
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			1	i .	<b>1</b> ′		1		250	0	100 100 100	-3; -34 -2,85; -34 -2	0,29	8	2.6	17	= '	300 2500	= .	- 1			- 1	4	1 1	- 1			-
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		<u> </u>	1				A		250	0	100	-1,5	0,4	3	1	1,8 2,1		1000 2000					[						
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		1 -	1		1 1		l		250 250 250+	250 250 0	-2; -22 (100250)	-2,5 -34 0+;-2; -22 -2,5; -39	0,3 0,265 0,325	8	0,2+	1,8 2,2	- 1	450 1250	=		- I		- L	Į.	·		1	1	-
$ EF12S7; EF112 \textcircled{\textcircled{\$}}                                $								(H°, Z°	250+			-2 -45	9,25	<i>q8</i> 9 ∫ 1	2	2,2	-	3000	. =	75	<del>-</del>	-=	-	300	125300	2	0,3	10	3
$ EF 12 \ als \ Triode \ St. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$					<b> </b>			(H°, Z°	100+	=		-1; -19	0,3		1		_		<u>'</u>	<i>50</i>	_	-= /							<u> </u>
EF 13 Sf.								H,Z	250+	=	_		3			-	<u>-</u>	160+	200	500				~500				10	3
EF 14 St	EF 12 als Triode St	, 3	53	ind.	6,3	9,2	~ <i>≂ A</i>	N W	200+	<b>–</b>	-	-2 -3		3,4		2,5	4	17,5 +	200			=]	=	,		1,5		10	3
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	EF 13 St	5	54	ind.	6,3	9,2	~≈	HO (KW)	250+ 250+ 100	-2; <b>-19</b> -1; -17	(100125) (100150) (5075)	-2; -19 -2; -25 -1; -11	94	7.4		23 2,3 1,8		800		80+80 140+210 —	-=	Ξ	· <u> </u>	300	125 300	2	0,3	10	3
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	EF 14 St	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	63	ind.	6,3	0,47	~	GAB ① GAB①®	200 200+ 200 300 300+	0 (200) 20 (300) (200)		-	0,3 0,3 0,3 0,3	15	1,6	6,5 6,5	11111	30 500 —	18+	 25	8,1+ 6,2+	_ _ _ 	- 9 8#	300	{ 200 300+}	5	. 0,7	30	, Q5
EFM 1 RR L+5 87 ind. 6,3 Q2 ~= A MA, N° 250+			<del></del>					HO, ZO	250+ 250+		<b>–</b>	-2,5, -46 -5	1,75	0,88	0,21				200				Ξ			2	0,3	10	
	EFM1 RREFM11 (St)					9.2 0,2	~ ~ A ~ ~ A	MA, WO (MA, WO)			(40) (180) -(17) (180)	- 2 20 0,5 20	0,75 <sup>+</sup> 0,75 <sup>+</sup> 1,2 <sup>+</sup>	0,8; 0,65 <sup>+</sup> 0,5; 4,8 <sup>+</sup> 0,6	4.5 4.2 6.46 0,18	1 1 1	i i	100+ 14+ 115+	} 130 } 150+20		_	-	-{ -{	200 300 300 100+ 20#	300 300	. 1			_

<b>7</b> 0 111	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
E-Röhren d			<u> </u>	,	<u> </u>	<u> </u>		7 350		, 																		
EH1 ③	. 8	22	ind.	6,3	1	~4	µ0 ∫ H0, Z0	250 250 250	-2; -18 -12 -3 -14	80 + 80 + 100 +	-2; -18 -2 -3: -20	0,5 0,5 0,43 0,53	3 4.2	2.8	7,8 4,55 + 7,4 0,4 +	=	2000 2000 1000	=	=		$\equiv  $	= K	250	125	1,5	9,5	10	25+ 25+
EH2 RR	8	22a(2 25	g ind.	6,3	Q2 Q4	~ <i>~ A</i>	Mo+O	250 250	-14	100 + 100 +	-3; -20 -3; -20	Q 53	4,2 1,85	2,8 3,8	ğ4+		2000	<u>-</u>	=	=		<u>  }</u>	250	125	1,5	0,5	10	25 05+
EK2 RR	. 8	25	ind.	6,3	0,2	~ <i>≂</i> A		{ 250 100	50 + 50	200 100	-96; -2+ -96; -15+ -96; -2+ -96; -15+	. 949 957	<0,015 1	1; 2,1 1+; 1,5	0.55 + < 0.002+ { 0.55 } { 0.0055 }	- -	1500 > 10000 1200	- =	=	-	=	= }	250	125+	1,0	1,3; 4,3+	12	005 25+
EK3 ③ RR	. 8	25	ind	6,3	0,85	~	M0+U	250 100	100+ 90+	100 - 100	-120; -25+ -126; -365+ -86; -15+	0,19 Q.16	2,5 1,2	5,5+; 5 5+; 3,2	065+	111	2000 1400	- 1	=	=	=	=	300	{ 125+ 150	}	1+	20	0,05 2+
EL1 3 EL2 RR EL2 disTriode	5 5	26 26 28 26	ind. ind. ind. ind.	6,3 6,3 6,3 6,3	04. 02 02 02 02	A RA ~ RA ~ RA ~ RA	E ∂Æ Œ	250 + 250 250 250	=	250 250 250	-18,5 -18 -20	0,5 0,5 0,62 0,67	32 32 27,5 30	4,5	2,6 2,8 -2,6	14+ 12,5+	48 20 - 3,1	11,5 8 8+	7 -	70	10 10	28 36 81	250 250 250	250 250 —	8 8	1,3 1,8 —	45 45 45	1 1 1
EL 3 (B) RR EL 5 (B) RR EL 6 (3)(B) RR	5 5 5	38 38 38	ind. ind. ind.	6,3 6,3 6,3	2,9 1,3 1,2	₹₹?	E E E	250 250+ 250	-	250 275 250	-6 -14 -7	0,15 0,175 0,09	36 72 72	4 7 8	9 8,5 14,5	4 + 5,5+	50 22 20	7 3,5 3,5	-	8,2 4,8	10 10 10	4,5 8,8 8,2	250 250 250	265 275 275	9 18 18	1,2 3 2	55 90 90	1 97 97
EL 11 (St)	5						GAB	250 250 250	· Æ	250 250 250	- <i>6</i> - -	0,15 0,16 0,28	36 36 24	5 2.8	-	4+ 4+ 4+	50 50 60	7 11+ 10+ 15+	=	4,2 7,2+ 10,6+	10 5 3	45 8 82	275	275	9	1,2	50	1
EL 11 (EL 11/375)	5 {	56	ina.	6,3	0,9	~ {	GAB () GAB () GAB () (6)	250 250 250 350+ 350+ 350+		(250) (250) (250)	-7,4	0,28	24 24	2.8 3.5 3.5 2.5	- 7	4+ 4+ 4+	50 50 60 60 50	15+ 15+ 13,3+	35 35 40	12+ 10+ 10,6+		12 14 18,3++	350	275	g	1,2	50	0,2
EL 11 als Triòde	3	J	$\vdash$			<b> </b>	E	250			- 6,5	0,45	16,5 36	-8	10,2 15	5,5+	2,5	3		4,5	10	1,2	260		10,5		30	7
EL 12 (St)	5	68	Ind.	6,3	1,2	ا	6Å (1) 6ÅB (1) 6ÅB (1)	250 250 250 250		250 250 250 265	-7 -8,5	0,09 0,09 — 0,097	72 70 50 45	8 6 5,1	=	<u>-</u>	30 30 - 40 	3,5 5 + 5 + 5 +	=	45 9+ 11+ 18,4+	8 8 1,7	8 20 18 16	250	275	18	2,5	90	97
EL 12 (EL 12/376)	5 {	"	""	0,0	7.5		GAB (1) GAB (1)(8)	350+ 350		350 350	- 14 10	0,25	55 49	6,5 -	12		50 50	5 + 5 +		16+ 21+	6,5 5,4+	35 35++	350	350	18	2,5	20	<i>Q2</i>
EL 12 als Triode	3 {	<u> </u>					8AB (1) GAB (1)	250 250 350	=	Ξ	- 9,7 - 14,5	0,25 	40 40 45	_	11,5 - 	5,8	1,5  	3,5 5+ 5+	=	6 13+ 20,5+		2 4.7 11,3	350	_	20	-	90	1
EL 12 spez. (St) ELL 1 RR	5 2×5	88 89	ind. ind.	6,3 6,3	1,2 0,45	~	6AB ①	{ 425+ 425 250	<u>-</u>	425 425 250	19  20	96	42 42 2 x 15	5 2 X 2,5	10 10 1,8	6+ -	50 _ _	5+ 5+ 16+		25+ 25+ 38+	5,5 10 3,7	43 16 5,4	} 425 250	425 275	20 2×4,5	2,5 2 X 0,7	90 2×30	0,3
EM1 RREM3 RR.	L+3 L+3	90 42	ind. ind.	6,3 6,3	0,2 0,2	~ ~ A	MA MA, WO	250 <sup>+</sup> 250 <sup>+</sup>	-		. 021	0,13 <sup>+</sup> 0,3 <sup>+</sup>	902908 9,22	_	-	=	=	2000	=	_	=	- 1	200250+ 150250+	11	_	=	=	25 3
EM4 2 RR	L (3+3)	91	ind.	6,3	0,2	~~1	MA	250+				475+	{ = .		- 1	- 1	-	I 1000	=	-	-		275		-	- =	_	3
	-10.01	•	<i>""</i>	0,3	0,2						( <i>II 016</i>	J4,2.	,					II 1000			-		90275+					
EM 11 (3) (St)	L(3+3)	67	ind.	6,3	0,2	~≈A	MA	250+	<b></b> .	-	\I 016 \I 04 II 020	946+	0,12 ··· 0,07 0,25 ··· 0,1	=		=		I 2000 II 1000	=	=	=	_	300 90···250+	-	45 —	-	<u>-</u>	3
					<u> </u>	-					\( \mathbb{I} \ \tilde{O} \cdots - 16 \\   \mathbb{I} \ \tilde{O} \cdots - 20 \\   \mathbb{I} \ \mathbb{I} \ \tilde{O} \cdots - 20 \\   \mathbb{I} \ \mathbb{I} \mathbb{I} \mathbb{I} \\mathbb{I} \mathbb{I} \mathbb{I} \mathbb{I} \\mathbb{I} \mathbb{I} \mathbb	-	,		<b></b>								300		k			
EM 11 🔞 (Sr)					<u> </u>	-					\( \pi \ \tau \cdots	-	,	15	<b></b>								300		k			
EM11 (3) (St)	<i>L(3+3)</i> 2	3	ind.	6,3	0,2	~≈A	<i>NA</i>	250+	10	- 11	12	} q.46+{	012007 0,2501	15	. =	-	18	1 2000 1 1000	20	21	22	23	300 90250+	25	45 26	27	<i>5</i> 28	29
K-Röhren KBC1®	2 2,2,2,3	3	ind.	5 2	0,2	~≂A	8 {	250+ 9 135 135+	10	11	12 -45 -2	} q.46+{ 13 	0,12 0,07 0,25 0,1 14 2,5 0,32	15	. =	17'	18 18 18 12+	19 1000	20	21	22	23	300 90250+ 24 } 150	. =-•	26 0,6	-	5 - 28 6	29
K-Röhren KBC1 180	2 2,2,2,3	3	ind.	5 2	0,2	~≈A	8 { N N N N N N N N N N N N N N N N N N	250+ 9 135+ 135+ 135+ 135	10	11	12 -45 -25 -25 -26	13 - - -	0,120,07 0,250,1 14 2,5 0,32 1,26 3	15	16 1 26 25	17' 6' 3,3	16 16 12+ 40 18+*	19 1000 1000	20	21	22	23	300 90250+	25 	45 26	27	<i>5</i> 28	29
K-Röhren  KBG1 ®  KC1  KC4 ③	2 242+3 3	3 41 1;21	ind.	6,3 5 2 2 2	0,2 Q1 Q065 Q21 Q1	~≂A 7 B 8	8 { N { N { N Tr., N { N, O { N, O	250+ 9 135 135+ 135 135 135 135	10	11 = = = = = = = = = = = = = = = = = =	12 -45 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25	13 :- 	2,5 0,32 1,2 1,2 0,32 1,2 0,36 3	15	16 1 	6 · 4 · 3,3 · 3,3	16 16 12+ 40 18+ 18+ 12 21,5 21,5+	19 1000 1000 19 100 -000 	20	21	22	23	300 90250+ 24. } 150 } 150 } 150	25 	26 0,6 0,5 1 0,5	27  	5 6 4 7 5	29 2 2 2,5 3
K-Röhren  KBG1 (St)  KC1  KC4 (3)  KCH1 (3)	2 24273 3 3 3 3+6	3 41 1;21 21 21	dir. dir. dir. dir. dir.	6,3 5 2 2 2 2	0,2 Q1 Q085 Q21 Q1 Q18	~≂A  7  8  8  8  8	8 { N N Tr., N { N, O N, O N, O	250+ 9 135+ 135+ 135 135+ 135+ 135+ 135+ 135+	10             	11	12 -45 -20 -25 -25 -28 -75 -75 -75 -75 -75 -75	13 :-  	0,120,07 0,250,1 14 2,5 0,32 1,2 0,32 0,32 0,32 1,2 0,32	15	16 1 96 25 74 1,3 (3) 1,325+	17' 6'	18 16 12+ 40 40+ 12 21,5+ 21,5+	19	20	21	- - - - - - - - -	23	300 90250+ 24. } 150 } 150 150 80 135	25 	26 26 0,6 0,5	27 	5 6 4 7 5	29 2 2 1,5 3 4,025(9)
K-Röhren  KBG1 ®  KC1  KC4 ③  KCH1 ③	2 232+3 3 3 3 3+6 2×3	3 41 1; 21 21 21 92 39	dir. dir. dir. dir. dir. dir.	6,3 5 2 2 2 2 2	0,2 Q1 Q005 Q21 Q1 Q18 Q22	~≂A  7  8  8  8  8	**************************************	250+ 9 135 + 135 + 135 + 135 + 135 + 135 + 135 + 135 + 135 + 135 +	10 	11	12 -45 -25 -25 -28 -15 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -2	13 :-   	14 14 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0	15 	16 1 	17' 6'	18 16 12+ 40+ 12+ 12 21,5+ 21,5+ < 10000	19	20	21	- - - - - - - - - - - - - - -	23 	300 90250+ 24 } 150 } 150 150 80 135 } 150	25 	26 0,6 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5	27 	5 6 4 7 5 -8 2×20	29 2 2 2,5 3
K-Röhren  KBG1 (Sr)  KC1  KC4 (3)  KCH1 (3)	2 2,23+3 3 3 3+6 2×3 5	3 41 1;21 21 21	dir. dir. dir. dir. dir.	6,3 5 2 2 2 2 2 2	0,2 Q1 Q085 Q21 Q1 Q18	~≂A  7  8  8  8  8	8 { N N Tr., N { N, O N, O N, O	250+ 9 135+ 135+ 135 135+ 135+ 135+ 135+ 135+	10             	11	12 -45 -20 -25 -25 -28 -75 -75 -75 -75 -75 -75	13 :-  	0,120,07 0,250,1 14 2,5 0,32 1,2 0,32 0,32 0,32 1,2 0,32	15	16 1 96 25 74 1,3 (3) 1,325+	17' 6'	18  16  16  12+  40  18+  12  21,5  27,5+  < 10000  1100  1300	19 19 1000	20	21	- - - - - - - - -	23	300 90250+ 24. } 150 } 150 150 80 135	25       	26 0,6 0,5 1 0,5 1 0,5 1,5	27 - - - - 1	5 6 4 7 5	29 2 2 1,5 3 4,025(9)
K-Röhren  KBG1 ®  KC3  KC4 ③  KCH1 ③  KF1 ③  KF2 ⑤	2 2,23+3 3 3 3+6 2×3 5	3 41 1; 21 21 21 92 39 45 45	dir. dir. dir. dir. dir. dir. dir.	6,3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,2 Q1 Q005 Q21 Q1 Q18 Q22 Q2 Q2 Q2	~ ≈ A  7  8 8 8 8 8 8 8	8 { N N Tr., N { N, O N, O GB ① { H, Z H, 2, 20	250+ 9 135 + 135 + 135 + 135 + 135 + 135 - 135 -	10 	11 	12 -45 -25 -25 -25 -26 -25 -25 -26 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25	13	2501 14 2501 14 2501 2501 25032 3302 22032 341 221,5 22.0,8 3	15 	16  1  46  -2,5  1,4  -3,325+  -1,8  1,8  1,3  0,65  0,8	17 6 3,3 3,3 - 3,6	18  16 12+ 40+ 12 21,5+ 22,5+ <10000 9000 1300 1000 1300 62+	19 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	20	21		23	300 90:-250+ 24 · } 150 } 150 150 335 } 150 150 150	25 	26 0,6 0,5 1 4,5 1,5 -	27 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -	5 6 4 7 5 -8 2 x 20	29 2 2 1,5 3 4,025(9)
K-Röhren  KBG1 ®  KC1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 6	3 41 1; 21 21 21 92 39 45 45 40 93	dir. dir. dir. dir. dir. dir. dir. dir.	63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,2 q1 q065 q,21 q1 q,18 q,22 q,2 q,2 q,05 q	~ = A  7  8  8  8  8  8  8	8 { N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	250+  9  135 135 135 135 135 135 135 135 135 13	10 	111	12 -45 -25 -25 -25 -26 -25 -25 -26 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25	13 :-            	212007 92501 14 2.5 0.32 7.2 0.32 7.2 0.32 1.2 0.32 2.2 0.32 2.3 3.4 1 2×1,5 2×0,8 3 3 2 2×0,8 3 2×0,9 2×	15 	16  1  46  -2,5  1,4  -3,325+  -1,8  1,8  1,3  0,65  0,8	17' 6' 4' 3,3' 3,5' 3,6'	18 16 16 12+ 40 18+ 12 21,5 27,5+ <10000 9000 11000 62+ 7000 10000	19 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1	20 	21		23	300 90250+ 24. } 150 } 150 150 150 150 150 150 150 150	25 	26 9,6 9,5 1 9,5 4,5 1,5 	27 - - 1 - 0,3 0,3 0,2 0,25	5 6 4 7 5 - 8 2×20 7 7 5 6	29 2 2 1,5 3 4,025(9) 
K-Röhren  KBG1 ®  KC1	2 232+3 3 3 3+6 2×3 5 5 6 8	3 41 1; 21 21 21 92 39 45 40 40 93 30	dir. dir. dir. dir. dir. dir. dir. dir.	63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,2 q1 q.065 0,21 q.1 q.18 0,22 0,2 0,2 0,05 0,065	~ = A  7  8  8  8  8  8  8	8 { N N   N N   N N   N N   N N   N N   N N   N N   N N   N N   N N   N N   N N   N	250+  9  135 135 135 135 135 135 135 135 135 13	10 	11 	12 -45 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -2	13 :	212207 92521 14 25 932 1,2 9,32 3 2,2 9,32 3 2,7 2,0,32 3 3 2,1,5 2,0,0 3 3 2,2,0,0 3 3 3 2,2,0,0 3 3 3 2,2,0,0 3 3 3 3 3 2,2,0 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	15	16 1 	17' 6' 4' 3,3' 3,5' 3,6'	18  16 12+ 40 18+ 12 21,5+ 27,5+ - <10000 - 900 1300 1000 1300 1000 12500	19 19 1000 200 200 22 10 + 10 + 200 200 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10	20	21	22	23	300 90250+ 24. } 150 } 150 150 135 } 150 150 150 150 150 150 150	25 	26 9,6 9,5 1 9,5 4,5 1,5 	27 - - - 1 - - 1 - 0,3 0,3 0,2 0,25	5 6 4 7 5 - 8 2×20 7 7 5	29 2 2 1,5 3 4,025 (9) 
K-Röhren  KBG1®  KC1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3 41 1; 21 21 82 39 45 45 40 93 30 4; 32	dir. dir. dir. dir. dir. dir. dir. dir.	6,3	0,2 Q1 Q005 Q18 Q22 Q2 Q2 Q2 Q05 Q135 Q13 Q15	~ = A  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8	8  { N	250+  9  135 135+ 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135	10	11 	12  -45 -20  -45 -26 -26 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27	13	312007 92501 14 2.5 9.32 1,2 1,2 1,2 1,3 3 2,2 9,3 3 1 2×1,5 2×0,5 2×0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15	16 1 	17' 6' 4' 3,3' 3,5'	18  16 12+ 40 18+ 12 21,5+ 27,5+ <10000 9000 11000 1200 1200 1200	19	20	21 		23 	300 90250+ 24. } 150 } 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	25 	26 9,6 9,5 1 9,5 1,5 - 9,8 9,7 9,5 9,5 9,5 1,5	27 - - - 1 - 0,3 0,3 0,2 0,25 0,1 96,0,4+	5 6 4 7 5 -8 2×20 7 7 5 6 10 11	29 2 2 1,5 3 4,025 (7) 1 2 2,5 1,5 1 2,7 (7) 1,5
K-Röhren  KBC1 ®  KC3  KC4 3  KCH1 ®  KF2 ®  KKE4  KH1 ®  KK2  KL1	2 232+3 3 3 3+6 2×3 5 5 6 8	3 41 1; 21 21 22 39 45 45 45 40 40 93 30 4; 32	dir. dir. dir. dir. dir. dir. dir. dir.	6,3	0,2 41 4,065 0,21 41 4,18 4,22 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,13 4,15 4,265	~ \( \times A \)  \[ \begin{align*}	8  { N N N Tr., N N N O N O N O N O N O N O N O N O N	250+  9  135 + 135	10	11 	12 -45 -25 -2,5 -2,6 -1,5 -2,6 -1,5 -2,6 -1,5 -2,6 -1,5 -2,7 -2,6 -1,5 -2,6 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5	13 :	212007 92561 14 2,5 9,5 9,5 9,5 1,2 9,32 3,3 1 2 × 1,5 2 × 0,8 3 3 2 × 0,8 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 	16  1	17' 6	18  16  16  12+  40  18+  12  21,5  21,5+  < 10000   900  1100  1300  1000  2500  2500  20  100  120   30  30   30	19	20	21 		23 	300 90:-250+ 24 . } 150   150   150   150   150   150   150   150   150   150	25 	26 0,6 0,5 1 0,5 1,5 - 0,8 0,7 0,5 0,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2	27 - - 1 - 23 22 0,25 0,1 95,04+ 0,3	5 6 4 7 5 8 2X20 7 7 5 6 10 11	29 2 2 1,5 3 4,025 (1) 1 2 2,5 1,5 1 2,7 1 2,7 1
K-Röhren  KBC1 (%)  KC1  KC3  KC4 (3)  KDD 1  KF 2 (8)  KF 4  KH 1 (3)  KK 2  KL 1  KL 2	2 232+3 3 3 3+6 2×3 5 5 6 8	3 41 1; 21 21 22 39 45 45 45 40 40 93 30 4; 32	dir. dir. dir. dir. dir. dir. dir. dir.	6,3	0,2 Q1 Q005 Q18 Q22 Q2 Q2 Q2 Q05 Q135 Q13 Q15	~ = A  7  8  8  8  8  8  8  8  8  8	8  \{ N \ N \ N \ N \ N \ N \ N \ N \ N \ N	250+  9  135 135 135 135 135 135 135 135 135 13	10	111	12  -45 -20  -45 -26 -1,5 -2,6 -1,5 -2,6 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5	13 :	212007 92561 14 2,5 0,32 1,2 0,36 3 2,2 0,32 3 1 2 x 1,5 2 x 0,8 3 2 2,8 0,44 2,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1	15	16  1  96  2,5  7,4  7,3(3)  1,3(3)  1,3(4)  1,3  1,5  1,6  1,5  1,6  1,7  1,7  1,7  1,7  1,8  1,8  1,8  1,8	17' 6' 4' 3,3' 3,5'	18  16 12+ 40 18+ 12 21,5+ 21,5+ <	19 19 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	20 	21 		23 	300 90250+ 24. } 150 } 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	25 	26 9,6 9,5 1 9,5 1,5 - 9,8 9,7 9,5 9,5 9,5 1,5	27 - - - 1 - 0,3 0,3 0,2 0,25 0,1 96,0,4+	5 6 4 7 5 -8 2×20 7 7 5 6 10 11	29 2 2 1,5 3 4,025 (7) 1 2 2,5 1,5 1 2,7 (7) 1,5
K-Röhren  KBC1 ®  KC3  KC4 ®  KOD1  KF1 ®  KF2 ®  KK4  KH1 ®  KK2  KL1	2 232+3 3 3 3+6 2×3 5 5 6 8	3 41 1;21 21 22 39 45 45 40 40 93 30 4;32 32	dir. dir. dir. dir. dir. dir. dir. dir.	6,3	0,2 41 4,065 0,21 41 4,18 4,22 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,13 4,15 4,265	~ \( \times A \)  \[ \begin{align*}	8  { N N N Tr., N N N O N O N O N O N O N O N O N O N	250+  9  135 135+ 135+ 135+ 135+ 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135	10	11 	12 -45 -25 -2,5 -2,6 -1,5 -2,6 -1,5 -2,6 -1,5 -2,6 -1,5 -2,7 -2,6 -1,5 -2,6 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5	13	212007 92561 14 2,5 9,5 9,5 9,5 1,2 9,32 3,3 1 2 × 1,5 2 × 0,8 3 3 2 × 0,8 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 	16  1	17 6	16 16 12 + 40 + 12 + 12 21,5 + 12 21	19	20	21 		23 	300 90:-250+ 24 . } 150   150   150   150   150   150   150   150   150   150	25 	26 0,6 0,5 1 0,5 1,5 - 0,8 0,7 0,5 0,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2	27 - - 1 - 23 22 0,25 0,1 95,04+ 0,3	5 6 4 7 5 8 2X20 7 7 5 6 10 11	29 2 2 1,5 3 4,025 (1) 1 2 2,5 1,5 1 2,7 1 2,7 1

							•																					
U-Röhren	2	3	4	6	6	7	8	9	, 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	26	29
UBF 11 (9) St	2x2+5	50	ind.	20	0,1	<b>≠</b> {	H°, Z°	200+ 200+ 100	=	(76200) (40100)	-2; -37 -2; -20 -1; -20	0,3 2 0,3	4.78 2,6	1,7 e.26 e,8	1,8	=	> 1500 75+, 10+ .800	600	80 	<u>-</u>	=	- - -	} 250	125250	1,5	0,3	10	3
_	2×2+5	77 27	ind.	55	0,1	≂ ₽	E	200 100 200	=======================================	200 100 200 100	- 11.5 - 5 - 13 - 5,3	0.19 0.15 0.2 0.74	55 28,5 55 32,5	7 4 9,5 5,5	8,5	=	20 25 25 25 25	3,5 3 3,5 3		6,4 3,3 6,2 3,8	10 10 10 10	5,2 1 48	250	250	11	1,6	70	1
	<b></b>	97	ind.	55	0,1	. (	E {	200 100 200+	<u>-</u>	100 (94200)	-5,5 -2	0,2 {	32,5 1,5	5,5	2,2 <b>(3)</b>	4,5	10,5+	100	_	I I	- 1	4,8 1,35	} 250	250	11	2,5	75	1
UCH 4 RR	3+7	78	ind.	20	0,1	~ {	W Z° O M°	200+ 200+ 200+ 200+ 200+	-2,5 (6)	(100 200)	-25 (6) -2; -245	] a15	1,5 5,2 3,5++ 3	25 65	0,75+	4,5	1300	28,5	30 16,5	<u>-</u>	1 1	·	250	100250	0,5 1,5	0,5	.=	0,05 (7)
UCH 11 St	3+6	51	ind.	20	0,1	≂{	Mº {	200+ 100	-86 -56	(80 ··· 194) (41 ··· 96)	-8 <b>(5)</b> -2; -20 -1; -11	0,25 0,25	2,85 <sup>++</sup> 2 0,6	3,4	3 (5) 0,68 † 0,51 †	6 _	> 1000 1000	30 - -	40	=	-	<u>-</u>	150 250	125 250	1,5	ā5 	15	0,05 (7)
UCH 21 Pr	3+7	98	ind.	20	0,1	≂	0 20 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200+ 200+ 200+ 200+ 100+ 100+ 100+	-45 0 -5 0	(100 200) ( 94 180) 	+1		41 +4 35 52 68 19 +4 75 26 037	- 65 35 - 3 1,9	2,2 (3) 0,75 + 2,2 0,44 0,58 + 2	5,3	1000 700 10 + 1000 700 10 +	20 <del>*</del> 200 20 - - 200	15,5 30 - 15,5 30 -	- - - - - - -	1 1 1 1 1 1 1	111111		} 100 {	,,,	} ′	15 {	
UCL 11 (5+)	3+4	59	ind.	60	0,1	≂ {	N E {	200 200 100	=	200 100	-8,5 -4		2 45 21	8 28	2 9 7	1,5 7,5+	33 18 18	4,5 4,5	-	5 2,8	- 10 10	- 4 0,9	250 } 250	250	9	1,5	1 1	1,5 + 0,2 0,5 + 0,2
UF9 RR	5	79	ind.	12,6	Q1	≂ {	H°, Z° H°, Z°	200+ 200+ 100	0	(100200) 100	-2,5; -32 -2,5 -16	2,5 0,325	0,65 6	1,7 0,17 1,7	2,2 2,2	7,5+	1200 88 + 400	200	60 800 		<del>-</del>	= 1	250	125 250	2	0,3	10	3
UF 11 St	5	53	ind.	15	0,1	≂	H°, Z° { W° { H°, Z°	200+ 200+ 100	1=	(80200) - (41 100)	-2; -40 -2 -20 -1; -20	0,25 2 0,25	0,75 2,7	0,25 0,9	2,2 - - 1.7	1 1 1	>1500 80+ 10+ 800	- 200+20 ·	60 800 60	- -	_ 		300	100, 300	2	0,3	10	3
UF 21 Pr	5	99	ind.	12,6	0,1	≈ {	H°, Z°	200+ 200+ 100+	0	(100 175) (50 90)	-7; -20 -2,5; -37 -5 -1,3 -19	0,325 2,5 0,325	6 0,54 3,2	1,7 0,14 0,85	2,2	=	1000 35+ 1000	200	60 800 60	Ξ,			250	125 250	2	0,3	10	3
UFM 11 (St)	L+5	55	ind.	15	0,1	≂	MA, WO	200+ 100+	=	(14) (138) (6) (72)	-0,5 -18 -0,5 -10	1,05+ 1,7+ 0,55+ 0,9+	0,77 0,44 0,35 0,21	0,37 0,12 0,19 0,05	=	Ξ.	104+ 13+ 27+ 10+	160 + 20 160 + 20	500 500	-	_ _		300 30250	300	94	0,2	4	3
UL 12 (St)	5 { 3 5 3	56	ind.	60	0,1	• ≂ {	E GAB (1) GAB (1) (8 GAB (1)	200 100 200 200+ 200	- - - -	125 100 (125)	- 8 - 6,5 - 16 - - 18	0,1 0,1 4,28	75 50 75 42 50	9 7 6	12 10  9,5	12 + 12 + 12 12 + 12 +	12 8 49 11	2 2 4+ 2+	12,6	5 37 11+ 15,5+ 25+	10 10 - -	5,5 2 3 13,2+ 5,4	250	125	15	1	100	0,7
UM4 RR	L (3+3)	80	ind.	12,6	Q1	₽	MA {	200+ 100+	=		IO42 IIO12,5 IO2,5 IO8	32+	- i	=	·	=======================================	=	I 1000 II 1000 I 1000 II 1000	1111	- T	HH	1111	}90-25ð	_	'	-	-	3
UM 11 (St)	L(3+3)	61	'ind.	15	0,1	≂	MA {	200+- 100+-	= -	= .	IO3 IO20 IO2 IO10	} q4+{ } q1+{	0,10,06 0,190,08 0,050,03 0,10,04	=	= =	=	, =	I 2000 II 1000 I 2000 II 1000	11 11		-	-	300 90250	=	_ 2×0,5		5	3 3
V-Röhren	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	. 19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
VC1	• з	24	ind.	55	0,05	~	N {	200 100	_	-	-1,7	0,35 1	6 1,6		3 2	23 23	14,5 21,4		_	-	_	=	} 250	-	1,5	·	10	1,5
VCL 11	3+4	59	ind.	90	0,05	≂ {	W E {	200+ 200 100		200 100	-45 -25	43 43	0,85 12 6	7.2 0.7	- 5 4,2	1,7 4+ 4+	70 60	200 17 17	111	2.7	1.1.1	1,2 0,25	250 } 250	250	0,8	0,5	- 25	1,5
VF33	5 5	28 28	ind.		0,05 0,05	₽	HO, ZO H, N	200; 100 200; 100 250+	000	100	-2; -30 -2	425 0,5 4	6 3 0,75	2 1	2,1 2,1	=	1500, 2000 145 +	200	 250	=		=	250 } 250	100200 125	2	0,4	15	. 2,5 1,5
YL1	5	26	ind.	55	0,05	≂	E {	200 100+		200 100 200	14 5,5 8,5	45 437 417	25 13 45	3,5 1,9 6	22	7,5+		8	  -	10 36 5	-	1,6 0,3 4	,	250	8	1	32	0,7
VL 4 🗑		26	ind.	1	0,05	≂	E	200		,			) 	<u> </u>	1 1		l	4,5	ļ i	i , i		1		250	9	2	70	1
12,6 Volt-Ty	p <b>e</b> n	3	4	5	6	7	8	9	10	. 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	,21	22	23	. 24	25	26	27	28	29
	5	28 28			0,195		H	200 200	0	100	-2 -2	0,5	4,5	1,0	2,2	<u> </u>	1800	-			-	-	200 200	150 125	1,5	д3 д3	8	1(f); 1,5(k) 1(f); 2(k)
NF4	. 5	115	ind	12,6	0,195	~	Н	200		100	-2		3	1	2,3		1800	-		-			200	150	1,5	0,3	6	1(f); 1,5(R)
RL 12 P 10	1 5	116	ind.		0,44	~	E.	250 600	0	250	- 6 - 32	0,15	<i>36</i> <i>50</i>	6	3,3	20+	30	7	-	<u>5</u>	10	<i>4</i> <i>50</i> +	250 800	2 <b>5</b> 0 200	<i>9</i> <i>30</i>	2 5	<i>50</i>	
RS 287	5	118	ind.	+ -	2,65	~ 1	E	800	0	250	- 40	-	50	_	4	19+	<del> </del>	_	_		-	85+	1000	300	40	5	-	0,025
LS 50	5 5	119	Ð.		0,67	ļ	E	400		200	-40	<del>  -</del>	30		5	23+		-	-	-	-	12+	450	200	12	2,5		
RV 12 P 2000	<b>—</b>	122	ind.		0,075		H, N 6AB (1)	210 250+ 225	00	75 (160) 225	-23 -52 (je-6,2)	0,9 0,5 0,6	2 8,2 2×8,2	36 21 2×2,1	15 25	5,5+	1000	- 35 35+	<del>-</del> 20	28 10+	10	0,58 2,75	220 } 250	140 225	2 2	Q3 0,7		1,5 0,5
RV 12 P 3000(L V 1)	5 (5)	123 (120)	} ind	12,6	0,21	~	H,N E	250 (400+	0	200 (250)	-2,5 -2,5	9,11	20 25	25 23	9,5 9,5	25+ 2,5+	200	19	65	=	- -		300 (800)	1	(10)	1,5	=	(0,7)

## B. Zahlen-Reihen

Nach Ziffern geordnet.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			S			Hei	zung		8					В	etriebsw	erte	<del></del>							Grenzi	verte		
	Typ und Fi	rma		Zahl der Elektrods	Sockel	Art	U <sub>h</sub>	I,	pannungs- quelle	Verwendun	υ <sub>α</sub> (+υ <sub>b</sub> )	Gitter. Ugz (†Ugs)	lg1 (†Ug4)	R <sub>k</sub>	$I_{a}$	Ig2	S (+Sc) mAlv	D (+D2)	R <sub>i</sub>	R <sub>a</sub>	<i>Ug</i> ~	Na~	<i>U</i> <sub>6</sub>	Ug2	Qa W	lg2	I <sub>k</sub>	Rg1 MS2
10	1b	1c	1d	2	<i>Nr.</i>	4	- 5	6	7	8	9	10	11	12	<i>mA</i> 13	<i>mA</i>	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Telefunken	Valvo	Tungsram	Philips																		1			•	ŀ	1 - 1		
RE 034 RE 074 RE 074 n	W 406 H 408 ③ H 407.5p ③	HR 406 6 407	A 425 A 409	3 3 3	7 7 7	dir. dir. dir.	4 4 4	006 006 006	8 8 8	N' N H	200 150 150	_	-3 -9 -9	1 1	2 3,5 3,5	-	1,2 0,9 0,9	4 10 10	21 11 11		=	- - -	200 150 150	=	0,5 0,6 0,6	=	=	2 2 2
RE 074 d RE 084 RES 094	U 40 <b>9 D</b> A 40 <b>8</b> H 406 D	DG 407/0 LD 408 S 406	A 441 N A 416 A 442	4 3 4	2 1 3	dir. dir. dir.	4 4	0,08 0,08 0,06	8 8 8	RG, N N H	16 150 200	-1,5 - 80	-16+ -4 -2	=	2,4 4 4	<u> </u>	0,8 1,5 0,7	6,5 12,7+	6 10 400	1 1 1	=	-	20 150 200	80	0.7	0,2	<u>-</u>	2 .
RE 114 , RE 134	L 410 L 413	P 414 L 414	<i>B 406</i> <i>B 409</i>	3	1	dir.	4	0,15	~ B. ~ B	Ë Ë	150 250	_	-15 -17	1,2	13 12	1 1	1,3	20 11	4.6	12	11 12	0,3	150 250	_	3	=	15 15	1,5 1,5
RES 164 RES 174 d	L416D L415D	PP 416 PP 415	B 4435 B 443	<i>5</i>	4	dir.	4	0,15 0,15	~ B ~ B	E E	250 250	80 150	-11,5 -19	0,83	12 12	1,9	1,4	29 + 21 +	60 45 ·	10 6	9	1,5	250 250	80 150	3	0,5 0.5	15	1,5 1.5
RE 304 RES 364 (3) RES 374	LK 430 L 425 D L 427 D	P 430 PP 430 PP 431	C 405 C 443 C 443 N	3 5 5	1 4	dir. dir. dir.	4	0,3 0,25 0,25	2 > 2	E E	250 300 300	200 200	-32 -25 -42	1,4 1,25 2	20 20 20	45	1,9 1,7 1,5	20 18+ 29+	2,6 35 25	5,2 15 15	22 16 20	1,1 2,8 3	250 300 300	200 200	<i>§ 6</i>	1,5	25 25 25	1,5 1,5 1,5
RE 604	LK 460	P 460	D 404	3	7	dir.	4	0,65	~	E	250	_	-45	1,1	40		2,5	29	1,4	3,5	27	1,7	250	-	10	<del></del>	60	1
RE 614 ③	LK 4110	P4100	E 408 N	3	1	dir.	4	1	~	Ë	{ 400 250	=	-30 -15	0,31	30 48	11	3 4	13 13	25	} 15 <sup>†</sup>	25	2,6	400	-	12			96
RES 664d ③ REN 704d ③	L 491 D U 4100 D 🕄	PP 4100 DG 4101	E 443 N E 441 N	5 4	94 6	dir. ind.	4	0,6 0,9	<b>~</b> ~	E M+O	400 100	200	-23 0	дв —	30 2	7 -	2,3	21+ 12+	25 -	-	_	_	400 250	200	12 1,5	2	60 15	0,3
REN 904	A 4110	AG 495	E 424 N	. 3	7	ind.	4	1	~ ~	S N	200 200		-35 -1,5	0,6	6		2,4	3,3	12,5 40	-	=	· =	250	+	1,5	-	15	2
REN 914 REN 924	W 4110 AN 4092	AR 412C	E 499	3 2+3 (12)	8	ind.	4	1,2	~	T W	200+ 200		- 1,5 -3	1,5 8 0,5	0,2 6		2	3,3	16	300	<del>                                     </del>		} 250 250		1,5		15 15	<u> 1·</u>
RES 964	L 496 D	PP 4101	E 443 H	5	4	dir.	4	1,1	~	E	250	250	-15	2,35	<i>36</i>	6,8	2,8		43	7	13,7	3,1	260	260	g	2,5	50	0,8
RENS 1204 RENS 1214	H 4080 D H 4125 D	AS 4100 AS 4104	E 4425 E 445	4	9	ind. ind.	4	1,1	~	H <sub>0</sub>	200 200	60 100	-2; -40	0,5	6	0,5 0,8	1	_	300		=	<u> </u>	250 250	100 ° 150	1,5	0,25	10	1,5
RENS 1224 RENS 1234	X 4122 X 4123	MH 4100 FH 4105	E 448 E 449	6 6	10	ind. ind.	4	1,2	<b>~</b>	H+O	200 200	100, 200+ 80 { _ 2+	-1,5; -3+ -2; 80+ -15; 80+	0,1 } 0,35{	3	1,5 3	0,58+ 1,5		> 150 500	_	=	=	250 } 250	120 150	1,5	0,25	15 10	1,5 *
RENS 1254	AN 4126	DS 4100	E 444	2+512	12	ind.	4	1,1	~	N, W	200+	33	-15; 80+ -2,3	6	< 0.015 0,35	<b>-</b> ,	<0,002		>10000 2500	300	_		200	150	1	0,25	10	3 2
RENS 1264 RENS 1274 (3) RENS 1284	H 4111 D H 4115 D H 4128 D	AS 4120 AS 4125 HP 4101	E 462 E 455 E 446	445	g g 13	ind. ind. ind.	4 4	1 1 1,1	222	H HO.	200 200 200	100 100 100	-2 -1,5; -40 -2	0,55 0,4 0,5	3 3 3	0.7	2 2 2,5	3,8+	450 350 2000	1 + 1	=	111	250 250 250	150 150 150	1 1	0,25 0,25 0,3	10 10 10	1,5 3 1,5 3
RENS 1294 RENS 1374 d	H 4129 D	HP 4106 APP 4120	E 447 E 453	<u>5</u>	13 14	ind.	4	1,1	~	HO E	200 250	100 250	-2; -35	0,3	4,5 24	1,8	2,5	15+	1000 70	16	9,5	2,9	250 250	150 250	1,5	23	<i>30</i>	3
RENS 1384(3) RES 1664 d	L4138D3	APP4130	E 463	5 5	11 94 a	ind. hi.	4	11. 13 0,72	~~	E	250 250	250 250	-22 -18	0,56 0,33	36 45	3,2 10	2.7	-	37 25	8 -	12,3	4,1	250 425	250 425	9 12	1,5	50 66	0,7
REN 1814 REN 1817d (3)	W 2418 3 U 1718 D 3	DG 2018	B 2099 B 2041	-3 4	7	ind.	20` 20	0,18	===	{	200 200+ 100		-1,5 -1,5	1,5	42		2,5	1	40	300	=	_	250 250	_	1,5 1,5	_	10 15	1
RENS 1818	H 1818 D	SS 2018	B 2052 T	4	9	ind.	20	0,18	=	H,Z Ho,Zo	200	100	-2 40	Q.55 Q.4	3	0,7	2	= -	450	· -	-		250	150	1	0,25	10	1,5
RENS 1819 RENS 1820	H 1918 D H 2018 D	SE 2018 S 2018	B 2045 B 2042	4	g	ind. ind.	20 20	0,18	==	H,Z	200 200	60 60	-2; <b>-40</b> -2	4,35	4	1,9	1	=	400 400	=	=		250 250	100 100 °	1	0,25	10 10	1,5
REN 1821 RENS 1823 d	A 2118 L 2318 D	R 2018 PP 2018 d	B 2038 B 2043	. 3 5	7 14	ind. ind.	20 20	9,18 9,18	222 2271	N E	200 200	200	-3 -18	0,5 0,65	6 20	8	2,3 1,7	3 21+	15 40	10	11,5	1,7	250 200	200	1,5 5	3	10 15	2
RENS 1824 REN 1826	X 2818 AN 27183	MH.2018	B 2048 B 20445	2+3 😰	10 8	ind. ind.	20 20	0,18	===	M+O N	200 200	100,200+	-1,5; -3+ -3	0,1 0,5	. 3 6	1,8	9,58+ 1,8	33	150 16	Ξ	=	_	250 250	120	1,5	0,4	15 15	1,5
RENS 1834`	X 2918	FH 2018	B 2049	6	10	ind.	20	0,18	===	H0, Z0	200	80{-2+	-2; 80+ -15; 80+	} <i>435</i> {	3 < 0,015	2,8	1,5		500 —	· <u> </u>	_	=	250	150	1	0,75	10	3
RENS 18543 RENS 1884 RENS 1894	AN 2127 (3) H 2518 D H 2618 D	DS 2218 HP 2018 HP 2118	8 2044 8 2046 8 2047	2+4 <b>(1</b> ) 5 5	12 13 13	ind. ind. ind.	20 20 20	0,18 0,18 0,18		H, N H <sup>o</sup>	200+ 200 200	40 100 100	-32 -2 -2; -35	10 0,5 0,35	0,29 3 4	7, 1 7, 8	2,4 1,8	=	2000 - 1100	320 	111	-	250 250 250	150 150 150	1,5	0,25 0,3 0,3	10 10 10	2 1,5 3

- (1) Die Angaben der Spalten 19, 21 und 23 gelten für zwei in Gegentakt geschaltete Röhren.
- Mit 2 getrennten Kathoden.
- 3) Röhren werden nicht mehr hergestellt.
- (4) Beide Anoden parallel geschaltet.
- (5) Als Spannungsrerdoppler.
  (6) Oszillatorspannung.
  (7) Oünstigster Gitterwiderstand.
- B Jm Zweitonverfahren gemessen.


- (9) bis (3) Diodenstrecken für Hf-Gleichrichtung und Regelspannungserzeugung.
  - Bei (9) arenzwerte für Ug = 200 V, Ig = 0,8 mA; bei 10 Ud = 125 V, Id = 0,2 mA;
  - bei 1 Ud = 50 V, Id = 0,2 mA;
  - bei 1 Vd = 200 Y, Id = 0,5 mA;
  - bei (3) Ud = 125 V, Id = 0,5 m Å; Werte gelten immer je Diodenstrecke.
- (14) Gegentakt- und Sonderschaltungen wie bei der EL 11.
- 15 Gegentakt- und Sonderschaftungen wie bei der AL'S. Für GAB siehe EL 50.
- (6) Gegentakt und Sonderschaltungen wie bei der EL 12. Für GAB siehe EL 6/400.
- (17) Gegentakt und Sonderschaftungen wie bei der CL4.

- (19) Die übrigen Daten wie bei der EK3.
  (19) Die übrigen Daten wie bei der AK2.
  (20) Daten bei Ub = 200 V und 100 V wie bei der UF9.
  (21) Daten bei Ub = 200 V und 100 V wie bei der UFM 11.
- (2) Daten bei Ub = 200 V und 100 V wie bei der UM 4.
  (3) Daten bei Ub = 200 V und 100 V wie bei der UM 11.
  (4) Die gleichen Daten, aber Sockel 63.
  (5) Anschwingsteilheit (S bei Ug = 0 Volt).
  (6) Bei den Sockeln 220, 840 und 85a ist noch ein zusätz-
- liches Bremsgitter vorhanden, das im Innern der Röhre an Kathode liegt.

Ein "T" vor der Röhrenbezeichnung besagt, daß es sich um Tungsram-Röhren handelt, also TAF7 = AF7 usw.


# 2. Weitere Röhren, die in Rundfunkempfängern und Übertragungsanlagen verwendet werden...

<del></del>	Т	_			Vai	zuna	9 -	95		-9				Rate	iebswei	***						
		Zahl der Elektrogen	•		// <b>(W</b> .	Zung	6	Su:	<u> </u>	B	ttener	าลกานกล	· · · · ·	1		7.5	T .	T		F		<u>ν</u>
Τυρ	Firma	57.0	Socke!	Art	Uh	Ih	Spannungs quelle	Verwendung	Ua.	Ug3	Ug2	1	Rk	Ia	$I_{g_2}$ $(^+I_{g_1})$	S	0	R,	Ra	· Ug~	K	Na~ (+N~•)
	Fii	(2) E/e	<u> </u>				amnung quelle	J.M.J.	(+Ub)	(+163+5)	+11g2+4	Ugn	^*	(+I2)	(++Z <sub>rg</sub> )		(+D <sub>2</sub> )	''	(+Raa)	(+Ŭgg~)	(+K <sub>V</sub> )	(++N <sub>V</sub> )
			Nr.		V	A			ν	V	1	ν	ks2	mA	mA	mA/V	%	kS2	kS2.	γ,	%	W
AC 101	1 a	2 3	125 ①	ind.	5	0,65	·7 ~	8	9 250	10	11	12	0.77	14	15	16	17	18	19	20	·21	22
AD 101	Te/	3	125 ① 7 ②	ind.	4	1,6	~	E	250	_	-	- 5,5 - 26,5	0,88	40		2,7 4,5	3,3	1,4	5	20	3	1,7
AF 100	Tel Tel	5	159	ind.	4	1,1	··~	S H,N	250 <sup>+</sup> 200	0 -2,5 -2,5	(200) 100+	- 2,1 - 2,5 - 2,5	0,125 0,23 0,23	· 15 5,5 0,43+	1,65 5	10,5	1,7+	300 250	Rg2 - 30		_	=
CF 51	PhV	5	129	ind.	30	0,2	~	TH (NI)	200 250	-2,5	100+	- 2,5 - 2	0,23	0,43+	0.3	3.3	_	2500	mit.	Sockel 1	42: CF	50
DAH 50	PhV	2+R6	130, 131	dir.	{ 1,4 2,8	0,05	8	H, N	15	0+	15+		-	0,8	1,5	0,65	-	90	20	0,56	_	0,0015
D1C	PhV	. 3	132	dir.	1.25	0,05	В	N	135	-	-	-5	<del> </del>	2	=	0,65	6	24,6	ॡ	= amer.	R. 957	<u>' </u> -
02C 03F	PhV	3 5	132 133	dir.	1,25 1,25	0,7	<i>B</i> 8	H (UKW)	135 135	0	67,5	- 75 - 3	_	1,7	0,4	0,8	8,5	800	ו כור ו	= amer. = amer.	R. 958 R. 959	=
E1C, 4671 13	PhV	3	134	ind.	6,3	0,15	~•	{H,N	180		=	-30 B	0,77	4,5	15+	2	4	12,5	20 3	= emer.	R. 955	{0,135 (0,5+
E'1 F, 4672 (4)	PhV	5	135	ind.	6,3	0,15	~	H, NX	250	0	100	J = 3 }	1,7	2	1,5+	1,4	3,6	1500	Acorn-	= 8mer.		1 -
E2F, 4695	PhY	5	135	ind.	6,3	0,15	~	Ho	250	0	100	7 46 J		6,7	27	1,7		>10000		= amer.		<u> </u>
EF 53	Ph V Ph V	5+5	189 141	ind.	6,3	0,3	~	H (WKW)	250 300		250 225	- 2 - 2	600	10 2 × 10	3 2×1,5	6,5 je 10		1000 250	mit	Sockel 1. Sockel 1.		50
EL6/400, 4899 4	PhV	5	38	ind.	6,3	1,3	~	GAB (7)	{ 300 400		325 425	(je -12,2) (je -18,2)	2×200 2×360	2×55 2×45	2×6,25 2×6	je 13 je 10		je 28 je 35	5 + 8 +	22 + 25 +	2,5 5	25,5 26 43
EL 12 Spez. 6	Tel	5.	88	ind.	6,3	1,2	~	<i>GAB</i> (7)	425+		425	je 19		2 × 42	2×5	je 10		je 50	5+	25+	8,5	43
EL 50, 4654 (5)	PhV	5	112	ind.	6, *	1,35	~	GAB(7)	{ 400 800	00	425 400	(je -35) je -37,5	2x 630 —	2 × 45 2 × 15	2 × 5,5 2 × 1,25		_	je 30 je 50	16+	50+ 46+	66	30 84
EL 51,	PhV	5	110	ind.	6,3	1,9	?	<i>6AB</i> ⑦	{ 500 750	1 1	500 750	(je -21,5) je -42	2X200 —	2 x 95 2 x 40	2 x 12,5 2 x 6	je 11 je 6		=	48+ 45+	38+ 58+	7	67,5 150
EL 751	Te!	5	. 111	ind.	6,3	1,9	~	6AB (716)		1	450 400	(je -24) 4X-14	2×200	2 × 110 4 × 75	2×10 4×7	je 2,8 je 3			2,8+ 3+		6+ 6+	90# 380#
LK 4111	V	4	151	dir.	4	1,1	~	{	250 400		250	- 33 0	1,5	22 6		2,4	18+	2,4	6,4	20		1,2
LK 4112.	V	3	7	dir.	4	1,4	~	E	250 250	-		- 22 - 2	0,45	10	<u> </u>	3,5	6	1,7	16	14,5	1.1	1,5
LK 4200	V	3	7	dir.	4	2	~	E	550	-	=	<u> – 36                                   </u>	0,8	45	-	5,5 4	17	2,1 2,5	7	24,5	_	5,9
LK 4250, 4641 (Ph)	V	3	152	dir. dir.	4	2 3,3	~ ~	{ GAB (7) GAB(7) E	1000 1500 1000	111	=	je -85 je -144 -70	0,95	2 X 25 2 X 10 75		236	10 10 8	5 3,4 2,1	35+ 40+ 10	118+ 210+ 48	4,5	29 68 22
MC 1 MF6 (3)	Tel Tel	3 5	142 . 143a	dir.	1,9	0,19	8	A, N H	100	-0	75	-1,5 -1,5	-	4 2	0,55	1,4	6,7	11 1200		2 P700	7=	
PC 05/15 PE 04/10	Ph V Ph V	5	145	dir.	12	1,1	~~	GAB (7)	500 500	0	300	je -110 . 8	=	2×30 30	2×1,5	7,5	- 25+	=	_	65 sp	<u> </u>	4 15+
RS 241	Tel	3	4	dir.	3.8	0.6	~	E	400		-	- 10	-	30	<del>-</del>	. 3	6	-		-		12+ 12+
RS 242	Tel Tel	5	18	dir.	9,8	1,8	~	E	300 350	_	150	- 7 - 3.5	• =	30	=	10	45+	=		-	=	<u> 12+</u>
RS 289	· 7e/	5	15 9 (9)	ind.	4.	2	~	E	400 120	=	200	- <i>38</i>		38		5	4.5+ 29+	1000	_	-	-	
RV 2 P800 RV 2,4 P45	Tel	8 5	147	dir.	1,9 2,4 2,4	0,18	8 8 8	H, N H, N	20	00	80 15 75	- 1,5 - 1,5 - 1,5	_	2,5 1,6 17	24 (0,4)**	0,9	- 6+	80 1000		-	_	_
RY 2,4 P 700 RY 209	Tel Tel	5	148 149 150 (10)	dir.	4	0,06	.~	H, N E	150 250	- -	150	- 1,5 - 2 - 53	0,085	20	0,35 3,7	8,2	3,2+	0,36	-	35	- 5	-
RV 210	7e/	3	130 (0)	ind.	7	1,5	~	E	350 440	=	<del>  -</del>	- 27	0,72	70 54	=	5,8 2,1 1,8	20 14	3,8		-		<i>5,5</i>
RV 239, LK 7115 (V) RV 258, LK 7110 (V)	Tel	3	7	dir.	7,2	7,7	~	E	800 800	=	_	180 80	<u> </u>	35		1,8 2	30 14	1,8 3,5		K 7115	7=	8,5
RV 278	Tel	3	150	ind.	10	3,25	~	E	130C		=	- 14		. 40	=	2,8	2	18	L = '	-	-	- -
SDIA SFIA	Tel Tel	3	153 154	ind. ind.	1,9	0,55	~~	. ~	75 210	0	(75)	-1 -2	0,9	10	0,55	3,4 1,5	5,5+	1500	Rg2-250	_	-	=
4673	Ph V	5	26	ind.	4	1,35	~	MV	250	0	200	-2,5		- 8	1,5	5		>1500	ı		_	
4683	Ph V	3	21	dir.	4	0,95	~	{GAB (7) GAB (7)	350 350	ſı	-	-7,5 -	0,85	2×35 2×43	_	-	= -	=	5+ 8+	98+	2,1 10	20 15,6
4688 4689	Ph V Ph V	5 5	38 38	ind. ind.	6,3	2 1,35	≈}	GAB (7)	375		275	(je -18,5)	2×330	2×48	2×5				6,5+	32+	2,25	28,5
4694	PhV	5	38	ind.	6,3	0,9	~	GAB ⑦	<i>375</i> 400 €	1 -	250 425	(je -7,7) (je -15,6)	2 × 290 2 × 630	2×24 2×22	2 x 2,5 2 x 2,8	8	=	70 75	13+ 20+	14+ 18+	2,3 5	12 13
4697	PhV	L+3	42	ind.	4	0,32	~	MA	250	-	U <sub>L</sub> 250	05,5	-	{0,32 0,24+	-	_	-	-	-	-	-	_



## A. Zahlen-Typen

		Typ	dër Firma	•			Socke/	He	izun	9	UTO	I_
Telefunken	Va	Ivo	Tungsram	Rectron	Philips	Art	Nr.	Art	Un	In A	V	mA
1	alt	2 neu	. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RGN 354 RGN 504 RGN 564	G 425 G 430 G 465	G 354 G 504 G 564	V 430 . PV 430 V 460	R 0424 R 0423 R 0453	1802 1801 1803	E Z F	16 17 16	dir. dir. dir.	4	0,3 0,5 0,6	250 2 X 250 500	25 30 30
RGN 1064	G 4100	G 1064	PY 4100	R 0457	1805	Z	17	dir.	4	1	{ 2 x 500 2 x 300	30 80 100
RGN 1404 RGN 1503 RGN 1882	G 4205 O 3140	6 1404 6 1503 1882	V 4200	R 0481 R 0631	1832 1201 1882	E Z Z	16 17 37	dir. dir.	2.5 5	1,5	800 2×300 2×400	100 75 110
RGN 1883 RGN 2004	G 4200	1883 G 2004	PV 4200	R0431	1883 1561	$\frac{\bar{z}}{z}$	109	ni. dir.	5	7.6	2×350 2×500	125 120
RGN 2504 RGN 4004	6 4250 6 4400	8 2504	PV 4201	R 0452 R 0433	1815	Z	17	dir. dir.	4	2,5	2 x 350 2 x 500 2 x 350	180 180 300



## B. Buchstaben - Typen

				Heizung	<del>-                                    </del>			
Тур.	Art	Socke/		Un	I,	UTT	I	Ufk mox
. مر	···· •	Nr.	Art	V	-n A	Veff	mA	Veff
· 1	2	3	4	5	6	7	8	9
AZ 1	Z	37	dir.	4	51)	(2×500	70	_
AZ 11 (St)	Z	47	dir.	4	1 11 5	2 x 400	90	-
AZ21 (6) Pr	Z	95	dir.	4	7,3)	L 2 x 300	120	-
AZ3	Z	35	ind.	4	2	2×350	120	500
AZ4. AZ12 (5t)	Z	37 47	dir.	4	2,2	2 X 500 2 X 400	120 150	i .
RGN 2004	Ź	17	dir.	1 %	22	2 x 300	200	
166	Ž	136	ind.	12,6	0.63	1 200	200	
AX 1	Zg	77	dir.	7	2	2×500	125	
AX 50	Zg	. 17	dir.	4	3,75	2×500	250	
CY 1	E	34	ind.	20	42	250	80	400
CY 2 2	.Z	31	ind.	30	0,2	{ 250 2 × 127	2 X 60 (B) 60 (S)	} 400
EZ 1 3	Z	33	ind.	8,3	0,4			
EZ 11 St	Z	57	ind	6,3	0,29	2 × 250	60	350
FZ 1 3 RG 12 0 60	Z	35	ind-	13	0,25	2202		.200
	Z	155 35	ind.	12.6 8.3	0,2 )	2×350	60	500
EZ2 RR EZ3 RR	Ž	35	ind.	8,3	0.65		1	
EZ 12 (St)	ž	58	ind.	6,3	0.853	2×500	100	550
EZ 4 (3) RR	Z	35	ind.	6,3	0,9	2×400	175	
RG12 D 300	z	156	ind.	12,6	0.8	2×500	300	l —
LG12	$Z_{-}$	157	ind.	12,6	2,6 4,5	2×800	200	
RG 62	Z E	153	dir.	2,5	4.5	1950	400	
UY 1 (6) RR	E	87	ind.	50	0,1	250	140	550
UY 21 ( Pr	Ę	ا وو	mu.	50	"/	230	/**	330
VYT	Ē	34	ind.	55	0.05	250	60	550
VY2	Ē	60	ind.	30	0,05	250	20	550
16 NO L	Ē	16	dir.	2	0,25	300	75	
24 NG L	Z	160	ind.	40	0,18	250	2 x 50	400
26 NG L	Z	160	ind.	40	0,18	250	2 X 75	400
50 NG L	Z	161	ind.	50	0,1	250	2 x 50	400

L = Loeweröhre. Zg = gesgefüllte Zweiweggleichrichterröhre. hi. = halbindirekt (Kathode innerhalb der Röhre an Heizfaden gelegt).

## 4. Hf-Gleichrichterröhren

	der od.	e.		He	izung		Ua	Id	//
Тур	Zahl der Elektrod	Socke!	Art	U <sub>n</sub>	I <sub>h</sub>	Span- nungs- quelle	v	mA	Veff
AB1 AB2 BB1 (3) CB1 (3) EAB1 (3) RR EB1 (3)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 19 23 19 36 23 82 36 23	ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind.	5 4 4 16 3 3 3 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	6 0,65 0,65 0,18 0,2 0,2 8,2 0,25 0,24	7 ~~    A A A A A A A A	8 200 200 200 200 200 200 200 200	9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8	10 . 50 50 100 125 125 100 50 50
EB4 (3)3 RR. EB 11 (2) St KB 1 (3)	02222 0222 0222 0222 0222 0222 0222 02	83 48 33 43 162 163 164 165 166	ind. ind. dir. ind. dir. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind	6,3 6,3 6,3 2 6,9 12,6 12,6 1,9	0,2 0,2 0,065 0,095 0,145 0,055 0,074 0,1 0,21 0,33	~ ₹ ₹ 8 8 8 8 8 2 2 2 2	200 200 200 50 125 200 70 200 200 30	0,8 0,8 0,2 0,5 5 3 2 2,2 0,1	100 100 50 

Ud = Spitzenwert der Diodenspannung (Trägerfrequenz + Modulation);

## 5. Loewe-Mehrfachröhren

	*			Hei	zung					`	Ве	triebswe	erte .				Grenzw	erte
Тур .	Zahl der Elektroden	Sockel Nr.	Art	Uh	I <sub>h</sub>	Span- nungs- quelle	Verwendung	Uzy V	Ug2 V	I <sub>Q</sub> mA	Ig2 mA	S mA/V	D %	Ri kΩ	R <sub>a</sub> kΩ	Rg2 kS2	U <sub>b</sub>	N <sub>a</sub> W
1	2	3	4	5	6	7	- 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MO 44	4+4	169	ind	35	0,18	~	4+0	200	70 .	4	<u> </u>	{ 1,2 1,2	=	400	_		300 300	
WG 33	3+3+4	170	ind	50	0,18	≂	{	200 200 200	- - 75	 15	- 2	1,2	3,5 2 —	24 65		=	250 250 250	-
WG'34	. 4+4	171	ind.	50	0,18	≂	$\left\{\begin{array}{c} WA \\ E\end{array}\right.$	200- 200	30 200	0,35 40 /	7	4,5		2000 <b>45</b>	350	2500	300 300	8
₩ 0 35. (§	4+2+4	172	ind.	63	0,18	≂	$\left\{\begin{array}{c}WH^{0}\\E\end{array}\right.$	200 200	40 200	0,35 50	9	4		2000 25	350	2500	300 300	10
WG 36	5+3+5	173	ind.	65	0,18	`≂	{	200 75 <b>200</b>	100	3 5 4	1,7	0,8 3,3 2,5	10	500 3 800	1.11	111	300 100 300	=
WG 37	5+4+5	174	ind.	. 75	0,18	≂	{ ₩A E	200 200 200	200	0,35 35	-	2,7 1,0 4,5	=	750 2000 45	350 —	2500	300 300 300	= 8
2 HF	R3+R3 3+3	179 180	ind. ind.	. 4	0,165 0,125	B	HF HFW	{ 91 61 ⋅ 135	Urg: 21 Urg: 21	2,2 2x3	1,7	  ie1.3	je6,5	je12	35	-	1	=
2HMD	4+4	178	ind:	4	1,5	~ .	M+0	200	100	{ = 4	<u> </u>	1,2	-	400	=	-	300 300	=
2 NF	3+3	-	ind.	4	0,6.	W	N	{ 135 135	=	15	=	0,2	0,75 22	650 2,4	=	_	-	=
3 NF	3+3+3	181	dir.	4	0,35	В	{	135 135	Ξ	7	Ξ	0,2	1,75 20.	7	_	-	-	
3 NF Bat}	3+3+3	175	dir.	4	0,125	$\left\{ \begin{array}{c} \boldsymbol{\mathcal{B}} \\ = \end{array} \right\}$	$\left\{\begin{array}{c}A\\N\\E\end{array}\right\}$	90200	{ =	- 10	=	0,2	1,75 1,75 22	290 290 <b>3</b> 8	1.1	<del>-</del>	200 200 200	=
3 NFK}	3+3+3	{ 176 177 }	ind.	4	1, 2	•~	$\left\{\begin{array}{c}A\\N\\E\end{array}\right\}$	150300	{ =	- - 35	= '	0,2 0,2 3,5	1,75 1,75 28	290 290 1		111	300 300 300	- =
3 NFW	3+3+3	176	ind.	4.	1 .	~	$\left\{ \begin{array}{c} A \\ Y \\ E \end{array} \right\}$	90200	{Ξ	_ 20	Ξ	0,2 0,2 3,0	1,75 1,75 22	290 290 •2	Ξ	=	300 300 300	=

6. Stromregelröhren

1941 1949 U 1230		Firma	Sockel Nr.	spannung Volt	bereich Yolt	Тур	Art	Firma	Sockel Nr.	max. Netz- spannung Volt	Regel- bereich Volt	Тур	Art	Firma	Sockel Nr.	max.Netz- spannung Yolt	Regel- bereich Yolt
egelröh	£ 7	ohy ohy ohy	192 192 8aj Gr 20	200 220 220	77200 3090	EUTI EUTI EUTI EUTI EUTI EUTI EUTI EUTI	EUUUUU UUU EEEE	OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP	183 186 185 183, 184 187 182 187 182 182 191	280 150 180 1240 125 240 130 160 125 125	110 ··· 220 50 ··· 100 75 ··· 150 95 ··· 190 35 ··· 70 85 ··· 170 25 ··· 50 35 ··· 70 60 ··· 240 35 ··· 105 35 ··· 105	EUI EUM EUM EUM UV518 1926 1927 1928	E E E U U E E E	03r 05r 05r 05r 05r 05r 05r 07 07 07 07	192 192 192 192 192 192 Edison 192 192	240 150 110 180 125 110120 —	110 ··· 226 55 ··· 116 25 ··· 50 80 ··· 16 35 ··· 70 15 16 35 ··· 10 100 ··· 12
71 72	EU /	0h V 0h V 0h V	182 182 183 183	250 180 250 250	80 ··· 200 35 ··· 100 100 ··· 200 80 ··· 200	EW 12 KS 1320 U 920 U 1220	E U U	Osr Osr Osr	182 187 182 182	240 130 110 150 ··· 220	80 240 25 50 9	Regelro	EU	03r 03r	UP 10	240	4080
9 2 10 2 12	E	9h V 9h V 9h V	186 189 190	160 160 { 250 160	35 ··· 100 35 ··· 100 80 ··· 200 35 ··· 100	U1420 U2020 U3620 U4520	U	OSP OSP OSP	182 182 182 182	.110 125 110 150 240	12 14 20 36 45	Regelro	"	Osr	Baj	mA	10 24
1	1	١	ı		•						40	U 3505 VE	U	Osr	Bej	-	35
		/	No.	2	No so	<u> </u>		2			4			2			

## 7. Gleichrichterröhren - Vergleichsliste

191

190

192

## A. Einweggleichrichterröhren

188

189

Telefunken	Va o/t	lvo neu	Philips	Tungsram	Hoges	Indiaton Lindström Reico	Opta- Loewe	Radio- Record	Rectron	Setor-	Orion neu	<u>Sch</u> aub <u>S</u> eibt	Tekade	Schrack-	Triotron neu	<b>Vates</b>	Zenith
RGN 354  RGN 584  RGN 1304  RGN 1404  CY 1  UY 11  VY 1  VY 2	8 415 6 425 6 435 8 455 8 455 6 4205 6 715 6 7715 	6 356 	1800 1810 } 1802 } 3005 373 1803 506 1832 1562 	V 430 {PY 480 V 475 V 460 V 425 V 4200 	E6 2403	(I) 1424 (II) 6R 435 	16 NG 10 NG 10 NG 26 NG 26 NG 24 NG	RRR 45 R 14 	R 0434 	61 4/0,30 61 4/0,40 61 4/0,15 61 4/0,6E 	E6 406 E6 406 E6 420 	(s) E6 200	4 6 15 4 6 25} 4 6 25 4 6 50 67 136 	GN 14 	6 429 	Re 429	ZR 100 { R 100

## B. Zweiweggleichrichterröhren

		_	_	_	_	_	_	_	_	0/4/0,35	_	_		-	~		-
RGN 504	0 430	G 504	1801	PV 430	V G 2503	_	12 NG	R 24	R 0423	di 4/400		(5) VG 230 (S) VG 406	4630	GA 24	G 437	Re 450	<u> </u>
RGN 1503	G 460 G 3740	6 1503	1201		V8 2908	(1) 0433	8 NG	R 223	R 0337	01 4/0,600	V8 406	(5) VG 250	36 10/36 130	GN 24	0 470	_ '	
	_					/m as ag	2 N G		_	014/0,60	-			(0505		- '	/ 5 4 4 4 4
RGN 1504 RGN 1054	6 490 8 490	G 1504 G 1054	1821 506	PV 475 PV 495	YO 3008	(T) 2437 (R) 500 sp	4 NG	R 234 R 233	R 0437	G14/10 G14/1	V8 410	(Sch) R 80 (S) VB 240	87 130 46 105	<i>GE 25</i> ∂D 24	8 470	Re 4100	<i>R 4100</i> 2 R 100
	1 - 1		1823	-	<b>-</b>	· · — ·		R 245	R0457	G1 4/0,80	Y0 411	(Sch) R 80	4 6 106	·	_ :	Re 4110	R 41004
RON <u>1064</u>	0 4100	G 1084	1805	(A)PY 4100	VG 5006	(2) 2457	14 NG	R 235.	- A0437	014/1SP 614/1DSP	/*="	(367) × 80	40706	GN 24	0 460	X 4/10	
AZ1	-	AZ1	AZ1	TAZ 1	VB 5007	_	140 NB	_	「 <b>-</b>	- '	DY8 51	-		- 1	0 459	- '	-
AZ 11	1 = 1	AZ 11	AZ 11 N   AZ 21	AZ 11 AZ 21	VB 5107	_	_	_	_			=	_			'	1 =
_		_	AZ3	TAZS	_	_	_	_	-	_ :	l –		_		_	i - '	1 . –
RGN 2005	G 5200	G 2005	1560	PYX 2800/41	. –	- /	-	R 256	R 0531	- :	-	-		TR 280		XV 280	₹ R 5100
RGN 1882	0X 5200	1882	1882	PYX 2800/44	=		_		_	! = :	= '		=	= :	=	= '	R 5200
RON 1883		1883	1883	_			_	^		l _		-	-	l		. – '	! -
RGN 1500	[ _	/*=	<del>-</del>	l —	(G) VG 3010	AEG: 6132	_	-		l	l	(S) VG 220	-	<u> </u>	- :	l — '	. —
		-	1807	(A)PV4		ئى تىتىت				[G14]		401,000,000	40000	' <del>-</del>	6 4110		1
RGN 2004	0 4200	G 2004	1567	(A) PV 4200 PV 4300	VG 3512 VG 3016	(Z) 2431	240 NG	R 240 R 241	R 0431	KG14/2 G14/20	YG 420	(S)VG 3512	40200	·	6 4120	Re 4200	R 4200
_	_	_	AZ4	74Z4	70 50 70		_	7.24	-	0. 22	l –	l. –	_	·		! '	l –
AZ 12	. – 1	AZ 12	AZ 12	AZ 12	VG 3116	-	241 NG	· . <del></del>				l —	<b>–</b>	-	. <del></del>	· – ·	-
RGN 2504	G 4250	0 2504	1815	PV 4201	_	-		R 241	R 0452	614/2sp 614/20sp	YG 421	=			G 4180 G 4120N	i	_
RBN 4004	6 4400	8 4004	1861 1817	: <u> </u>	YO 3630	:		R 256	R0433	614/2		_		[ _	6 4300		_
7007	1 = 00		1 '-	_	70 5030	-	_	R 22	-	5.7/2	<b>!</b> —	-	· —		-	- '	-
2X RGN 1404	6 1831	2XG 7404		PV 4201		-		R 278	-	-	VG 421		-	_	@ 461	_ '	-
cra	=	crz	cra	(UVO 51 PV 3018	_		30 NB		=		UVG 51	_		_	6 3060	Re 3020	=
U/ Z_	_	1 "-	""	PY 4018	l –	_	_	<b>–</b> .	-	<b>.</b>	"-"	l <del>-</del>	-	-	-	1	
·	-			TCY2	_		-	_	-	· -	i –	l – <i>'</i>	-	. —		· <b>-</b>	-
EZ 1	_	EZ1	EZ1 EZ2	EZ1 TEZ2					=		_	=			0 650 0 660	-	=
		=	222	PVAES	=			_	=	[	=			l — i	0000	1 - '	_
FZ1	-	FZ1	FZ1	FZ1	-	_	_	-	-	-	_	- '	a. <del>-</del> .	l – i	G 1380	Re 1330	
EZ 12	-	EZ 12	EZ 12	EZ 12	-		_	~	i · -	-	-	-	{4666 6666	-	-	i - 1	_
Ξ	=		EZ3	TEZ3	=		_	=	Ξ.	1 = 1		=	10000			= '	=
-	· -	l –	[ = 23	PVBBS	_	- 1	<b>—</b> .	_	. —			l –	_	_	_	-	-
_		_	EZ4	PYCES	_	<b></b> .	_	-	_		-	-	_	_	0 6175	<u> </u>	-
_	] -	-	ı –	TEZ 4	-	-	_	_		· -	-	_	_	_	- 1	,	
	•	•	•	•													

## 8. Rundfunkröhren - Vergleichsliste Siehe auch "Gleichrichterröhren - Vergleichsliste."

Die Röhren sind alphabetisch geordnet. In der Vergleichsliste sind alle älteren deutschen Zehlenröhren sowie Röhren mit von der Hauptfabelle abweichender Bazeichnung von Loewe (L), Philips (Ph), Telefunken (Ta), Tekade - Nünnberg (N), Tungsram (T) und Valvo (V) enthalten.

Die Abweichungen in der 3. Spalte betreffen Heizung und Sockel; sie sind nur dann angegeben, wenn sie nicht mit der Vergleichsröhre der letzten Spalte übereinstimmen. Die senkrecht gesetzte Zehl bedeutet die Sockeinummer der 1. Seite, Sp heißt Spezialsockel. Ein \* an dieser Stelle bedeutet, daß es vonder betr. Röhre neben Ausführungen mit normelem Europasockel auch Röhren mit Spezialsockel gibt; ein "D" kennzeichnet eine Doppelgitterröhre mit Reumledegitter. – Steht vor der Röhrenbezeichnung der letzten Spatte ein = "so sind die Röhren völlig gleich und können miteinander ausgetauscht werden; steht kein

Zeichen devor, so sind die Abweichungen nur gering; ist ein ~ engegeben, so sind die Röhren einender ähnlich, es müssen eber einige Scheltungsänderungen vorgenommen werden. Ist die Röhrenbezeichnung der letzten Spalte eingeklammert, so können die Röhren nicht ohne größere Eingriffe im Gerät ausgetauscht werden. Ein "E" bedeutet Endröhre ohne Vergleichsmöglichkeit.

Тур	Herst.	Ab- weich.	entspricht Haupttab.	Typ	Herst	Ab- weich.	entspricht Haupttab.	Typ .	Herst.	Ab- weigh	entspricht Haupttab	Тур	Herst.	Ab- weich.	entspricht Haupttab.	Тур	Herst.	Ab- weich.	entspricht Haupttab
A A 206 A 209 A 408 A 409 A 410 A 411 A 414 K	TOVVENVENVEN	3,5VSp 3,5VSp — — —	074 074 ~ KC1 (KC3) = 084 ~ 084 ~ 084 = 084	D6 4100 D6 4101 D5 2018 D5 2218 D5 4100 DS 4101 E E 406	TTTTTT Ph	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	704 d = 704 d = 1854 ~ 1854 1254 1254	KF7 KF8 L 160 L 160 L 210 L 215 L 2208	4 22222	29 29 1 V 1 V 2 V 2 V	(714) (174d) (174d) (084) (114) = 4028	RE 23 RE 26, 28 RE 33, 36 RE 43 RE 52 RE 50 RE 71 RE 72 RE 73 RE 74	TO TO TO TO TO TO	3,5 V 1,5 V 1,5 V 2,5 V 1,5 V 1,5 V	(074) (074 d) 074 ~ KC1 (034) ~ 074 (KC1) (114) ~ 074	VT 112 VT 121 VT 122 VT 124 VT 126 VT 128 VT 139 VT 141 VT 141	NANANAN NA	3.5 V 1.8 V 1.8 V 3.5 V Sp 3.5 V Sp 3.9 V Sp 3.8 V Sp	074* (KL1) KG1 = 034, 2×134 134 +134 = 1104 2×134
A 416 A 425 A 435 A 441 N A 442 A 2118 A 2200 W A 4110 A CH1 C	Ph Ph Ph V V V V	3,5 V 	084 = 034 = 074 d' = 094 = 1821 (904) = 804 = 904 = ACH1	E 408 N E 409 N E 414 415 E 424 N E 425 E 428 E 435, 438 E 444 N	Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph	- 7 	~ 614 = 614 1104 ~ 904 (904) = 904 ~ 904 ~ 904 = 704 d 7204	L 2270 L 410 L 413 L 414 L 415 L 415 L 415 L 416 D L 425 D L 420 D	NALLANANA		~ KL1 St = 114 = 134 = 134 = 134 S = 134 S = 174 = 164 = 364 = 374	RE 75 RE 76 RE 77 RE 78 RE 81 RE 82 RE 83 RE 84 RE 85	To To To To To To To To	1,1 V 7,5 V Sp 2,5 V V Sp 2,5 V V Sp 2,5 V Sp 2,5 V Sp 3,3 V Sp 2,5 V Sp	(KC1) (KC1) (174) ~ 074 ~ 074 ~ 074 (174) (114) ~ 114	VT 143 VT 147 W 125 W 206 W 406 W 410 W 441 W 2418 W 4080	* ******	1 V 2 V 	2×114 (034) (034) = 034 ~ 034 (034) = 1814 = 904
AF 2 AG 495 AG 4100 AG 4101 AL 2/375 AL 4995 AM 1 AN 2127 AN 2718 AN 4092	TTTTOTT VVV	13 	~ AF3 = 904 804 804 ~ AL5/375 304 1104 ~ AM2 = 1854 = 1826 = 924	E 442 S E 443 H E 444 S E 444 S E 446 E 446 E 447 E 448 E 449 E 451	Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph		= 1204 = 964 = 664 d = 1254 = 1214 = 1294 = 1294 = 1234 = LK4111	L 491 0 L 495 0 L 497 0 L 497 0 L 510 0 L 610 L 2218 L 2318 0 L 4100	VVVVVVVVVVVV		~ 684 d = 664 d ~ 684 d ~ 684 d ~ 684 d (174 d) (174 d) (1822 = 1823 d 1104	RE86 RE87 RE88 RE89 RE95 RE97 RE 102,112 RE 122 RE 124 RE 144	Te	1,5 V SD SD SD SD SD V SD V X X X X X X X X X X X X X X X X X X	~ KC1 (KL2) (114) (114) (114) ~ KC1 ~ 114 ~ KC1 (114) ~ 304 ~ 074	W 4100 W 4110 X 2818 X 2918 X 4122 X 4123	1	1111	~ 904 = 914 = 1824 = 1634 = 1234 = 1503
AN 4126 AP 495 APP 4120 APP 4130 AR 495 AR 4100 AR 4101 AR 4120 AS 495 AS 4100	<i>V</i> ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア		= /254 ~ 304 = 1374 d = 1384 914 ~ 904 904 914 1284 = 1204	E 452 E 452 E 453 E 455 E 462 E 463 E 499 EL 11/375 EL 17 N	Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph	11 13 — — — — —	= 1264 = 1264 = 1374 d = 1274 = 1264 = 1264 = 914 = 914 = EL 11	L 4138 D L 4150 D L 4150 D L A 203 L A P 513 L D 210 L D 406 L D 406 L D 410 L K 430 L K 430 L K 430	NNULTETTNN		= 1384 = 1374 d (1344) = 904 = 164 (164) 074 = 084 = 084 = 604	RE 152 RE 152 RE 152 RE 184 RE 194 SP 250 RE 200 RE 200 RE 210 RE 212 RE 215, 217	TO THE TOTAL TOTAL	1,514 + + 00 8,4514 00 8,4514 00	(774) 114 (134) 114 ~ 074 ~ 114 ~ 034 (074d) (764)	1 L 80 1 N 50 2 L 20 2 U 15 3 8 130 4 A 07 4 A 08 4 A 15	****	1 V 1 V 1,8V 1,8V	KC1 (734) (114) (134) = 1503 = 1503 = 084 = 084 = 084
AS 4104 AS 4105 AS 4180 AS 4125 AZ 11 N B B 205 B 217	TTTP VAIN	3,5 V Sp	= 1214 1214 = 1264 = 1274 = AZ 11 074 (114) (084)	F 410 F 443 F 443 N F 460 FH 2018 FH 2118 FH 4105	Ph Ph Ph Ph TT Te	- 44 	(614) (AL2) = L 4970 = LK 6140 = 1834 = 1834 = 1234	LK 4100 LK 4111 LK 4112 LK 4130 LK 4140 LK 4200 LK 7110 LK 7115 LK 8100 LK 25	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7,5 V	(814) = 614 ~ 614 ~ 304 E. = RV258 = RV239	RE 228 RE 234 RE 234 RE 352 RE 354 RE 404 RE 454 RE 504 RE 614	Te Te Te Te	35V 35V 35V 35V 355V 355V 355V 355V	134 034 (164) (134) 134 ~ KOD1 034 114 E	# A 50 S 4 A 80 N 4 A 90 4 A 120 4 B 06 4 C C 1 4 D 06 4 D 06 4 D 80 4 E 1	*******		(034) = 804 = 904 = 904 = 2×904 = 2×904 = AB2 ~ 074 d = 704 d
8 228 8 240 8 242 8 263 8 263 8 403 8 405 8 409 8 409	Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph	2V Sp 2V 3 2V 3 	(0.94) (KF3) (KF4) ~ 304 ~ 114 = 114 = 184 ~ 084	6 141 G 215 G 215 G 405, 406 G 407, 408 G 409 G 410, 411 G 2018	たてアナアアアナ		~ 1084 (RC3) (114) ~ 074 = 074 = 084 = 184 = 1821	ME 4 S ME 6 S MH 2018 MH 4100 MH 4105 MO 210 MO 465	7 77777	_ _ _ _ 	AM2 = EM1 = 1824 = 1224 ~ 1234 ~ 1234 KK2 = AK1	RED 104 REN 501 REN 501 REN 601 REN 604 REN 1004 REN 1817 d REN 1822 REN 2204	Te Te Te Te Te Te Te Te	20V 77	(074d) (904) (904) (734) 904 = 904 (0CH11) (1823d) 2x1104	4 E 1 4 E 06 4 F 06 4 H 07 4 H 08 4 H 1 4 H 2 4 H 3 4 H 30 4 H 130	**********	111111111111	= AL 4 = AL 5 = 084 = 074 = 084 = 084 = AF7 = AF3 = AF3 = 804
8 424 8 425, 426 8 438 8 442 8 443 8 2036 8 2036 8 2041 8 2042	Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph	5V	~ 034 ~ 034 ~ 034 ~ 094 174 d = 164 (164) = 1822 = 1827 = 1827	H 125 H 126 D H 206 SP H 206 SP H 406 D H 406 Spez. H 407	22522267	11/ 11/ - -	(074) (094) (KC1) (KC1) = 074 = 094 ~ 034 (034) = 074n	N 406 NZ 420 P15 250 S P 40 800 P 41 800 P 414	V	-	(074) ~ 2×074 = AD 1 = RV 239 = RV 258 ~ 114	REMS 1244 REMS 1374 REMS 1364d REMS 1864d REMS 1864 RES 2644 RES 364 RES 3644 RES 147	TO TO TO TO TO TO TO	9 11 5p 20V 12 5p 5 5 94 35V Sp	1204 1294 = AL2 AL1 (UBF11) ~ 094 ~ 374 ~ AL5 2×134	4 HA 130 4 K 30 4 K 32 4 K 50 4 K 60 4 K 170 4 L 17 4 L 12 4 L 13	******	- <i>Sp</i>	2 x 904 = 304 304 604 = 604 E E = 114 = 124 = 134
8 2043 8 2044 8 2044 8 2045 8 2046 8 2047 8 2048 8 2048 8 2049	Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph		= 1820 1823 d = 1854 = 1826 = 1819 = 1884 = 1834 = 1834 = 1818 = 1814	H 407 spez. H 410 D H 1618 D H 1818 D H 2017 D H 2018 D H 2518 D H 2518 D H 4075 H 4075	********		~ 094 (1819) = 1818 = 1819 (1818) = 1820 = 1884 = 1894 = 1204	P415 P430,455 P480 P2018 P4100 PP2 PP4 PP245 PP220,222 PP225,230	・アアアアアアアアア	- - - - - - - 4	~ 114 ~ 114 ~ 304 = 604 = 1822 ~ 614 ~ KL1 St ~ CL2 ~ KL1 St KL2	REZ 264s REZ 364s REZ 404s REN 1054 RGN 1203 \$ 210 \$ 406,407 \$ 410	Te	3,5 V Sp Sp Sp 2,3 V	(2×134) (2×074) (2×074) = 1064 (1064) KF4 = 094 (094)	4 L 13 4 L 18 4 L 29 4 L 31 4 M 1 4 M 2 4 N 08 4 N 110 4 P 25 4 S 09	*****	,	= 134 134 174d E = AK2 = ACH1 084 = 1004 = 364 ~ 094
C 243 N C 243 N C 405 C 443 N C 453 CB 220 CF 2	Te Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph T	3,5 V Sp 4 	074 ~ KL2 ~ KL1 = 304 = 374 ~ 374 ~ 374 ~ 602 B CF7 ~ CF3	H 4100 D H 4100 Spez H 4111 D H 4115 D H 4125 D H 4128 D HH 2018 HH 2118 HH 4100 HL 4	********		(1284) ~ 904 = 1264 = 1274 = 1214 = 1284 = 1824 = 1834 = 1224 ~ 904	PP415 PP416 S 41 PP430 PP431 PP2018 PP4018 PP4100_ PP4101	・アアアアアアアアア		= 174 d = 164 d = 364 d = 374 = 1823 d = 8L2 = 564 d = 984	\$2018 \$E 211, 220 \$E 2018 \$E 2218 \$P 2 B\$ \$P 13 \$ \$P 13 \$ \$P 13 \$ \$P 13 B \$P 220, 230 \$P 414 \$\$ 210 \$\$ 2018	,	3	- 1820 KF3 = 1820 = 1819 = KF4 = AF7 ~ CF7 ~ (114) ~ KF4 = 1818	4510 4580 4580 45120 45121 45126 45130 47130 47130 47130 47130 47130	*****		(094) 1284 1204 = 1204 = 1214 = 1264 (904) = 486 = 034 = 084 = 904
CH 1 CK 3 D 404 D 410 D 418 DD 4 5 DD 6 ds DD 13 5 DD 13 5	かかナファファ	13 V 22 19 V 25	(ECH11)  = 604 ~ 614 (881) = A82 E84 C82 = C82	HL 135 HP 135 HP 212 HP 215 HP 1018 HP 1118 HP 2018 HP 2118 HP 4100 HP 4101 HP 4105	777777777777	10 Y 10 Y	~ CC2 CF3 ~ KF1 = 1884 = 1884 = 1884 = 1284 = 1284 = 1284 = 1284 = 1284	R406 R2018 D RE052 RE054 RE061 RE062 RE065 RE071 RE072d RE073d	TT TO TO TO TO TO TO TO TO	2 V * * * * * * * * * * * * * * * * * *	~ 0.94 ~ 1821 (0.34) 0.34 (NC1) (074) (074) (074) (074d) ~ 074d	U208 D U 209 D U 408 D U 409 D U 1718 D U 2 420 UZ 420	*******	2 Y 2 Y - - - Sp	(074d) (074d) (074d) = 074d = 1817d = 704d (2x074)	6 E 102 13 D 1 13 H 2 13 H 3 13 M 1 13 Y 1 24 M 2 4672 4672 4682	というとしているとなってい		= EL 12 = CB7 = CF7 = CF3 = CK1 = CBC1 = BCH1 = CL4 = EF 14375 = 4101880
00 465 00 818 00 72 00 74 S 00 713 S 06 407/0	アアアアアア		= 481 = 881 K8C1 = 48C1 ~ C8C1 = 074d = 1817d	HP 4108 HP 4115 HR 2 HR 210 HR 406, 410 HZ 420	アアアアン		= 1294 = AF2 KC1 ~ KC1 St = 034 2×084	RE 078 RE 082 d RE 1 F RE 2 RE 11 RE 16 RE 20	Te Te Te Te	6 V 19 V D 3.4 V 2.5 V 2.5 V 3 V D	(134) (074d) (094) (074) (034) (074d)	V4678 VF3 VT17 VT105 VT107 VT100 VT111	N N N N N	0,05A 3,5¥ 4,5¥ 1,8¥ 1,4¥ 3,5¥	== EM1 (UF11) 074 074 (074) (074) 134	4883 4684 4688 4889 4694 4695 4699	Ph Ph Ph Ph Ph Ph	- - 38 38	= AD1/360 = AL4/370 = AL5/375 = AL5/375 EL12 spez. EL11/375 ~ EF13 = EL6/400

### Der Standard-Farbencode


In amerikanischen und russischen Geräten sind die Werte der Widerstände und Kondensatoren nicht auf diese in Form von Zahlen aufgedruckt, sondern sie sind durch Farben, gekennzeichnet. Die Gerätefabriken der westeuropäischen Länder schlossen sich dem an. Neuerdings geht auch die deutsche Industrie zu dieser Kennzeichnungsart über.

### a) Bedeutung der Farben

Bei Widerständen und Kondensatoren bedeuten die Farben:

schwarz	= 0 ·	grün	= 5
braun	= 1	blau	= 6
rot	<u> </u>	violett	=7
orang <b>e</b>	= 3 .	grau	= 8
gelb	= 4	weiß	= 9

### b) Kennzeichnung von Widerständen




Körperfarbe = 1. Ziffer. Farbe der Kappe = 2. Ziffer.

Die Farbe des Punktes oder Mittelringes gibt die Zahl der Nullen an, die auf die ersten beiden Ziffern folgen. Werte stets in Ohm.

Ein zweiter Ring gibt den Toleranzwert an. Hierbei bedeuten gold bzw. gelb  $\pm$  5%, silber bzw. weiß  $\pm$  10%.

### c) Kennzeichnung von Kondensatoren



Der erste Punkt am Schaftende des Pfeiles = 1. Ziffer, der zweite Punkt v. Schaftende d. Pfeiles ab = 2. Ziffer, der dritte Punkt, am nächsten der Pfeilspitze = Zahl der Nullen, welche auf die beiden ersten Ziffern folgen. Werte stets

### d) Kennzeichnung von Übertragern und Drossein

1. Hf-Eingangsübertrager


weiß Leitung kommt von der Antenne, = Leitung geht zum Gitter der Röhre, = Anschluß an Masse. grau braun

2. Hf-, Zf- und Nf-Zwischenübertrager blau 😑 Leitung kommt von der Anode der Vorröhre, tof

 Leitung geht zu + Anodenspannung,
 Leitung geht zum Gitter der folgenden Röhre oder zur Diodenstrecke, grün

schwarz = Anschluß an Gittervorspannung, Regelspannung oder Erde.

Bei Gegentaktschaltung der Sekundärseite: Mittelanzapfung schwarz, Diodenleitung evtl. grün-schwarz gestreift.




Farbkennzeichnung der Spulen einer Mischstufe

3. Osziliatorspulen

= Leitung kommt vom Oszillatorgitter | Primär-= Anschluß an Masse oder Regelung) seite = Leitung kommt v. d. Oszillatoranode | Sekundärgelb braun orange rot = Leitung geht zu + Anodenspannung  $\jmath$ 

4. Ausgangsübertrager

blau = Leitung kommt v. d. Anode d. Endröhre \ Primärrot geht zu + Anodenspannung grün zum Lautsprecher Sekundärseite schwarz



Kennzeichnung von Netztransformatoren

5. Lautsprecher

schwarz = Wicklungsanfang der Sprechspule,
grün = Wicklungsende der Sprechspule,
schwarz-rot-gestreift = Wicklungsanfang der Feldspule,
rot-gelb-gestreift = Wicklungsende der Feldspule, grau oder grau-rot-gestreift = Anzapfung der Feldspule.


Netztransformatoren

schwarz — Primärwicklung; evtl. besonders: schwarz-rot-gestreift — Wicklungsende der Primärwicklung, schwarz-gelb-gestr. = evtl. Anzapfungen d. Primärwicklung, Sekundärseite:

gelb — Heizwicklung der Gleichfichterröhre, gelb-blau-gestreift — Mittenanzapfung der Heizwicklung,

rot — Anodenspannungswicklung, rot — Anodenspannungswicklung, rot-gelb-gestreift — Mittenanzapfung der Anodenwicklung, grün, braun, grau — 1., 2., 3. Heizwicklung für Empfängerröhren,

grün-gelb, braun-gelb, grau-gelb-gestreift = Mittenan-zapfungen dieser Heizwicklungen.



Kennzeichnung der Schaitdrähte

Farbe der Umspinnung oder des Isolierschlauches:
blau — Anodenleitungen, allgemein,
rot — Anodenspannung kinter der Siebung,

gelb Anodenspannung ungesiebt, Schwundregelleitungen, grün braun

= Schirmgitterleitungen, = Kathodenzuleitungen, violett

farbig gestreift = Heizleitungen und andere Wechselstromleitungen.

Alter deutscher Farbencode für Transformatoren Von Telefunken wurde früher ein anderer Farbencode benutzt. Der Anfang der Primärwicklung war weiß, das Ende gelb, der Mittelabgriff rot. Waren zwei getrennte Primärwicklungen vorhanden, so war das Ende der ersten grün, der Anfang cer zweiten rot. Anzapfungen (z. B. verschiedene Netzspannungen) waren grün, braun, grün-rot, rot, gelb-braun, blau, immer von minus her betrachtet. Der Anfang der Sekundärwicklung war gelb-rot, das Ende gelb-grün. Anzapfungen waren, vom Anfang der Wicklung her betrachtet: grün-rot, grün-schwarz, gelb-grün-schwarz, gelb-schwarz, gelb-rot-schwarz bzw. rot-schwarz. Bei mehreren Sekundärwicklungen war der Anfang der ersten gelb-rot; ihr Ende gelb-grün, bei der zweiten Wicklung rot-schwarz bzw. grün-schwarz, bei der dritten gelb-rot-schwarz bzw. gelb-grün-schwarz.