

5787

CK 5787

(+) Außeninstrument
anschießen (-)




- +

A



Stabilisator



J_A - Bereich

30

Statt Kurzschlußstecker "A"
Widerstand "JK" 1 Watt
einsetzen

K

K



U_Z 120 V

U_{St} 100 V

J_A 25 - 5 mA