



CK 5702 WA Pentode



J_A - Bereich

A

120 V

J_A 7,5 mA

30

Kurzschluß-
stecker "K"
durch 200 Ω

Widerstand
ersetzen

Meßspannungen

Heizung	F	6,3	V
U_I	G_1	0	-V
U_{II}			-V
U_{III}	G_2	120	V
U_{IV}			V
A		120	V

Richtströme

J_A		7,5	mA
J_{G_2}			mA
S			mA/V

Heizung 6,3 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte

U_{III}

G_2

G_1

G_3

K

F

F

U_I

120 V

0 V